


번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1	후타재균열	0.1	0.3	m	22	
2	포포홀	0.1	0.1	m ²	1	
3	토사퇴적		1.0	m	1	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


진상

P1


A1



KEY PLAN



SECTION



면

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---


면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.3			22
2	토시퇴적		1	1.0	m	1
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN


SECTION

면

레

방상균열	방상균열	재료분리	발주처	광양시청
편지, 공동	바리, 파손	원화	영역	영역
누수, 제수	배태	토질물	시설물	시설물
경관보호	경하	그늘음	노면	노면
부식	파괴, 변형	기타	도면번호	02

번호	손상내용	신상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	타비 (m)	물량 단위	개소	
1	후타제 균열	0.1	0.3		0.66 m	22	
2	배수구 막힘				4 EA	4	
3	토사퇴적				1 EA	1	
4	신축이음 부식		9.0		9 m	1	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



KEY PLAN

SECTION

DETAIL


방상균열	재료분리	발주처	광양시청
바리, 파손	연화	용역명	
배타	토질물	시설물	시설물 정밀정검정 용역(육곡육교)
정확	그늘음	도면명	
좌굴, 변형	기타	도면번호	06

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	타미 (m)	물량 단위	개소
1	후타재 균열	0,1	0,3		0,6 m	20
2	배수구 막힘				2 EA	2
3	토시타적				1 EA	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

진상


P8




P7

중마동

KEY PLAN



SECTION



면 레

관 열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	연 화
누수, 제수	배 태	토적물
경면고출	경 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타

발주처	광안시청
용역명	시설물정비정비공사(육곡육교)
도면명	
도면번호	08


번호	신상내용	신상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	물량 (m)	개소	
1	후타재 균열	0.1	0.3		1.17	m 39	
2	포트홀	0.1	0.2		0.02	m ² 1	
3	토시타적				1	EA 1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

진상

A2

중마동

P10



KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		영역명		시설을정밀점검영역(영구영고)	도면명	도면번호			
								도로관리청		도로관리청							
도로관리청		도로관리청		도로관리청		도로관리청		도로관리청		도로관리청							

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

←정마돌

진상 →

P1

P2

<좌측>

①

②

③


<우측>

④


⑤

⑥

KEY PLAN



SECTION



면

진상	면
----	---

면	진상
---	----

면	진상
---	----

면	진상
---	----

면	진상
---	----

신상물량표

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단면 (m)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

진상

P3

중마동

P2

<좌측>

<우측>

KEY PLAN

SECTION

면

레

발주처

광양시청

영역명

시정읍 정대정동 영곡(영곡유교)

도면명

신상물량표


도면번호

14


번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단면 (m)	개소	
1	보수재 망상균열	1.0	5.0	5.0	1	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

← 종마동


진상 →



KEY PLAN



SECTION



면

레



간 열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	연 화
누수, 제수	벌 태	터질물
경면보호	경 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타

발주처	광안시청
영역명	시정읍 정대정동영역(영곡역고)
도면명	
도면번호	16


번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (㎡)	개소	
1	보수제 망상균열	40.0	1.0	40.0	㎡	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

중마동


진상



KEY PLAN



SECTION



면

진열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	면화
누수, 제수	편태	터질물
경관보호	경하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	광양시청
용역명	시설물정밀점검용역(영곡육곡)
도면명	
도면번호	17

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1	보수제 재균열	0.2	0.8	m	1	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

←종마동

진상 →

P6

P7

<좌측>


보수제 재균열
A=0.2/0.8

①
②
③


<우측>

④
⑤
⑥

K E Y P L A N



S E C T I O N



면

레

	관 열
	편지, 공동
	누수, 채수
	정면보출
	부식

	방상균열
	바리, 파손
	배 태
	결 하
	좌굴, 변형

	재료분리
	결 화
	터짐물
	그늘음
	기 타

발 주 지 광 양 시 황
용 역 명
시설물 정밀점검 용역(영곡 육교)
도 면 명
도면번호 18

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (㎡)	개소	
1	보수계 망상균열	1.0	8.0	㎡	1	
2	콘크리트 박리, 박락	0.5	0.2	㎡	2	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


←종마동

진상 →


P7

P8


<좌측>




<우측>



K E Y P L A N



S E C T I O N




범례

간열	망상균열	재료분리	별주치	광양시청
간열	망상균열	재료분리	용역명	
편지, 공동	바리, 파손	용역명	시정를 정대정공 용역(영국 영고)	
누수, 제수	배태	배태	도면명	
정면교출	정하	그늘음	도면번호	19
부식	좌굴, 변형	기타		

신상물량표

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

← 정마동 진상 →



K E Y P L A N

S E C T I O N

면

발주처

광양시청

영역명


시정읍 정대정동 영곡(영곡유곡)

도면명

21

	방상근결		재료분리
	편지, 공동		원 화
	누수, 채수		터지물
	경간보홀		그늘음
	부식		기타

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




K E Y P L A N

S E C T I O N


면 레

발주처	광양시청
용역명	시설물정밀점검공사(영곡역고)
도면명	
도면번호	24


번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




K E Y P L A N



S E C T I O N



면



발주처

광양시청


용역명

시설물정밀점검용역(옥곡육교)

도면명

도면번호 25

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



K E Y P L A N

S E C T I O N

면

레

발주처


영역명

시상물량

도면번호

26

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



K E Y P L A N


S E C T I O N

면

레

	간 열		재료번호
	편지, 공동		방상간열
	누수, 채수		바리, 파손
	경면보호		면 태
	부식		경 하
			기 타

발주처	광양시청
용역명	시설물정밀점검공사(영곡육교)
도면명	
도면번호	29




번호	손장내용	손장원형					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

[illegible]

번호	신상내용	신상원황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (㎡)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

진상


P10




중마동

P9

KEY PLAN



SECTION



면

면	면
---	---

면	면
---	---


면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

면	면
---	---

번호	신상내용	신상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (㎡)	물량 (㎡)	개소	
1	도장박리	0.1	0.1	㎡	0.01	1	
2	도장박리	0.3	1.0	㎡	0.3	1	
3	균열	0.1	0.5	m	0.35	7	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



KEY PLAN

SECTION

면

발주처

광양시청

용역명


시설물정밀점검용역(육곡육곡)

도면명

도면번호


33

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		영역명		시설을정밀검정용역(영국영고)	
								재료관리		영역명			
								방상근절		바리, 파손			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열		편지, 공동			
								관 열					

번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1	거더파손	0.2	0.2	0.12	m	3
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		광양시청	
								영역명		시정읍정대정동영역(영곡역고)	
								소재지		영곡읍	
								도면번호		35	



번호	심상내용	심상원형					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


KEY PLAN		SECTION	

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		광양시청	
								영역명		시정읍정대정동영역(영곡역고)	
								도면명			
								도면번호		37	

번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단면 (m)	개소	
1	가로보.박리.철근노출	1.0	1.5	1.5	m	1
2	거더.파손.철근노출	0.1	0.3	0.03	m	1
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		광양시청	
								재료관리		영역명	
								방사콘크리트		용역명	
								방사콘크리트		시설을정비중인영역(육곡육교)	
								방사콘크리트		도면명	
								방사콘크리트		도면번호	
								방사콘크리트		38	



번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	개소	
1	균열	0.1	0.3	m	1	
2	균열	0.2	0.1	m	1	
3	균열	0.2	0.3	m	1	
4	파손	0.1	0.3	m ²	1	
5	파손	0.2	0.2	m ²	1	
6	파손	0.2	0.8	m ²	1	
7	균열	0.2	1.0	m	1	
8	균열	0.2	1.3	m	1	
9	파손	0.2	0.2	m ²	1	
10	파손	0.2	0.2	m ²	2	
11	균열	0.1	0.3	m	1	
12	균열	0.1	1.0	m	1	
13	균열	0.1	1.0	m	3	
14	균열	0.1	0.3	m	1	
15	파손	0.1	0.1	m ²	1	
16	파손	0.2	0.2	m ²	1	
17	균열	0.1	1.0	m	2	
18	균열	0.1	1.0	m	1	
19	균열	0.1	0.3	m	1	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

진상


P6

P5


종마동



KEY PLAN



SECTION



면

레

균열	방사균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	연 화
누수, 체수	벌 태	퇴적물
경관보호	경 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타

발주처

광안시청

용역명


시설물 정밀정검 용역(육곡 육교)

도면명

도면번호


39

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		광양시청	
								재료관리		공역명	
										시장을 정밀검정용역(영국 영국)	
										도면명	
										도면번호	
										40	

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단면 수량	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		광양시청	
								영역명		시정읍정대정동영역(영곡역고)	
								도면명			
								도면번호		42	

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN		SECTION		면		레		발주처		광양시청	
								영역명		시설을 정밀검정용역(영곡육교)	
								도면명			
								도면번호		43	

번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단면 수량	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN

SECTION

면

단면

방상근열	재료분리	발주처	광양시청
방상근열	재료분리	공역명	시정읍정대정동영역(영곡역고)
방상근열	재료분리	도면명	
방상근열	재료분리	도면번호	44


번호	신상내용	신상원량				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

<좌측>

<정면>


<배면>

<우측>




<하면>
PLAN

KEY PLAN



SECTION



면

간 열	방상근열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	원 화
누수, 채수	배 태	터적물
경면보호	경 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타

발주처	광양시청
용역명	시설물정비정비공사(육곡육교)
도면명	
도면번호	45


번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	개소	
1	볼트 없음			7.0 EA	7	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

<좌측>


<정면>

<배면>


<우측>



KEY PLAN



SECTION




면

간 열	면상근열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	연 화
누수, 채수	배 태	퇴적물
경관보호	경 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타


발주처	광양시청
용역명	시설물정비점검용역(육곡육교)
도면명	
도면번호	48

번호	신상내용	신상원황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	물량 (m)	개소	
1	근철	0.2	0.8	m	0.16	1	
2	근철	0.2	1.0	m	0.2	1	
3	파손	0.2	0.6	m	0.12	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							


<좌측>




<정면>




<배면>




<우측>




<하면>



KEY PLAN



SECTION



면

관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열


망상근열	망상근열	망상근열	망상근열
망상근열	망상근열	망상근열	망상근열
망상근열	망상근열	망상근열	망상근열
망상근열	망상근열	망상근열	망상근열

재료분리	재료분리	재료분리	재료분리
재료분리	재료분리	재료분리	재료분리
재료분리	재료분리	재료분리	재료분리
재료분리	재료분리	재료분리	재료분리


발주처	발주처	발주처	발주처
발주처	발주처	발주처	발주처
발주처	발주처	발주처	발주처
발주처	발주처	발주처	발주처

번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	개소	
1	근열	0.1	0.2	m	0.04	2
2	근열	0.1	1.0	m	0.1	1
3	근열	0.1	1.2	m	0.12	1
4	근열	0.1	0.6	m	0.06	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


<좌측>




<정면>




<배면>




<우측>




<하면>



KEY PLAN



SECTION



면

근열	방사균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	연 화
누수, 채수	벌 태	퇴적물
경면거칠	경 화	그늘음

부식	좌굴, 변형	기타
----	--------	----

발주처	광양시청
영역명	시정읍 정대정교정영역(영곡유곡)
도면명	

도면번호 50

신상물량표


번호	신상내용	신상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	물량	개소	
1	고무재 깔라진			EA	3	3	
2	볼트엃을			EA	8	8	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

<좌측>


<정면>

<배면>


<우측>




<하면>



KEY PLAN



SECTION




면

간 열	방상근열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	연 화
누수, 제수	배 태	퇴적물
경관보호	경 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기 타


발주처	광양시청
용역명	시설물정비정검영역(영곡육교)
도면명	
도면번호	51

번호	신상내용	신상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위	개소	
1	누수방지	1.0	2.5	m ²	1	
2	누수방지	1.0	2.0	m ²	1	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


SECTION A - A




FRONT VIEW




SECTION A - A




PLAN VIEW



KEY PLAN



SECTION



Material Legend

관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열

관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열

관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열
관 열	관 열

