

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1983-0000060		
관 리 번 호			
시 설 물 명	중군육교		
		내 용	
1. 기본현황			
2. 상세제원			
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력			
4. 보수·보강 이력			
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료			

관리주체 : 광양시 도로과

소유자 : 전화번호 : 061-797-2837

보관자 :

1. 기본현황

시설물번호	관리번호	시설물명	노선		시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가 대상
			구분	세부노선				
BR1983-0000060		중군육교	일반국도	일반국도2호선	도로교량	2종	교량	유
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)		관리주체	관리주체구분		소유자	소유자구분		
전라남도 광양시	광양읍 서천번 로 177		공공		민간	공공		민간
			중앙부처	지자체		(국가/지방)공기업	중앙부처	
사업계획 승인일	준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		첨부자료 목록
	1983년 12월 30일	1988년 12월 30일	유	유	무			dsc00081.jpg dsc00003.jpg
설계기간		설계자	공사기간		시공자	총공사비(백만원)		
			1981-01-01 ~ 1983-12-15		동남종합건설(주)	10,000		
내진정보	내진설계 대상 유무	내진설계 적용 유무	내진설계 적용기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	불명	불명			불명		불명	
영10조대상	감리기간	감리지(책임감리원)	사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오			광양시청 안전총괄과					
▷ 기타 기본현황								
작성일		작성자		최종 수정일		최종 수정자		
2015년 02월 25일		김종민 (인)		2015년 02월 25일		광양시 도로과		
▷ 비고								

2. 상세제원

시설물명		교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
충군육교		전라남도 광양시 광양읍 서천변로 177		전라남도 광양시 중군동 산 127-1		DB-24/DL-24			
연 장		폭				차로수		내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계	
115	3	45				2	2	4	미적용
상부구조		경간구성		35 + 45 + 35 = 115					
		주경간 형식		부경간 형식		반침 종류		신축이음 종류	
		강박스거더교(STB)				포트받침		Rail joint	
하부구조		교		각		교		대	
		형 식		기초형식		형 식		기초형식	
		T형교각식(T)				역T형			
▷ 기타 상세제원									

전경사진	정·측면,기타사진
--	--