

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2003-0002994	
관 리 번 호		
시 설 물 명	추동교	
내 용		
1. 기본현황		
2. 상세제원		
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		
4. 보수·보강 이력		
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료		

관리주체 : 광양시 도로과

소유자 : 전화번호 : 061-797-2837

보관자 :

1. 71 72 73 74

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분		SOC성능평가대상			
BR2003-0002994				추동교		구분		세부노선		도로교량		2종		교량		무	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분				소유자		소유자구분					
전라남도	광양시	옥룡면 도선길 추산리 175-6		광양시 도로과	공공		민간						공공		민간		
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처					지자체	(국가/지방)공기업			
사업계획 승인일	준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력		환기구 덮개 (점검 가능한 환기구)		첨부자료 목록						
	2003			유	무	무	무										
설계기간				설계자		공사기간				시공자		총공사비(백만원)					
						2000 ~ 2003											
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		내진설계 적용기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무								
	복명		복명				복명		복명								
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관								
아니오																	
▷ 기타 기본현황																	
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자					
2015년 04월 08일				김종빈 (인)				2015년 04월 08일				광양시 도로과					
▷ 비고																	

전경사진	정·측면,기타사진