

시설물관리대장(지하차도)

시 설 물 번 호	UR2010-0000067
관 리 번 호	
시 설 물 명	서천도월지하차도
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 관양시도문화재단

수업시간 : 140분

..
文
和
正

1.7.4.4

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분		SOC성능평가대상			
						구분		세부노선									
UR2010-0000067				서천도월지하차도		시도		1-13		지하차도		1층		터널		무	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분				소유자		소유자구분					
전라남도		광양시		광양읍 세풍리		광양시 도로과		공공		민간		광양시		공공		민간	
								중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처			지자체	(국가/지방)공기업		
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단이력		보수·보강 이력		환기구 덮개 (점검 가능한 환기구)		첨부자료 목록			
		2010년 11월 02일		2020년 11월 11일		유		유		무				DSCN1200.JPG DSCN1203.JPG			
설계기간				설계자		공사기간				시공자		총공사비(백만원)					
2005-10-12 ~ 2006-03-31				(주)유신		2006-07-14 ~ 2010-11-02				진흥기업(주)		71,187					
내진정보		내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		내진설계 적용기준				내진성평가 실시 유무		내진보강 유무					
		불명		적용						불명		불명					
영10조대상		감리기간		감리자(책임감리원)		사임주체(발주자)				공사명		공사감독·공사관리관					
아니오		2006-07-14 ~ 2010-11-30		(주)유신		여수지방해양환경청				광양항 서측배후도로(2공구)건설공사							
▷ 기타 기본현황																	
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자					
2010년 12월 28일				김종빈 (인)				2010년 12월 28일				여수지방해양수산청					
▷ 비고																	

전경사진



정·측면,기타사진

