

서해선 흥성-송산 전철 5공구

[illegible]

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담 당 자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 김우중 김기영

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 아산로 1312 번길 108-13

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용


- ① 외관상대 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 :

이 승 철 

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 아산로 1312번길 108-9

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : ㈜명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 이 영 제 이 영 제

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 아산로 1312번길 108-3

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 흥성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 :

홍 병 희

6. 주 소 :

충청남도 아산시 인주면 아산로 131-번길 110-8

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : ㈜명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 최 주 회 최 주 회

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인제면 아산로 1312번지 110-14

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 흥성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : ㈜명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 김 광 리 김 세 문

6. 주 소 : 흥성남로 아래서 신리면 아산로 1312번길 134-20

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 인전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담 당 자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 공 용 선

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 아산로 1312번길 110-7

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담 당 자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 홍 왕 수 

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 아산로 131번길 110-3

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 :



6. 주 소 : 홍천방도 아현시 인근번 아현로 132번길 112

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건물주 : 손정남 손정남 010-9481-6573

6. 주 소 : 충남 아산시 인주면 아산로 1132번길 114-4

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : ㈜명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담 당 자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 반 재 욱 방 재 욱 ☎ 010-4231-5631

6. 주 소 : 충남 아산시 신주면 아산로 1312번길 114-6

(주)명성엔지니어링

4-17
4-18) 등

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : ㈜명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건물주 : 차 원 호 대. 9871 1021 자

김기서 (보관 중)

6. 주 소 : 충남 아산시 안주면 아산로 1312번길 114-10

(주)명성엔지니어링

K-20
4-21

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : ㈜명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건물주 : 군수형 (주) 010-5599-5795

6. 주 소 : 홍남 4단지 입주권 아산로 1312번길 114-7

(주)명성엔지니어링

4-27

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 장순하 장 (세방자) 박영성 (기부주) 박영성 010-4716-6717
010-8262-2848 (선박주)

6. 주 소 : 충남 아산시 인주면 아산로 131번길 116

(주)명성엔지니어링

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담당자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건물주 :



6. 주 소 : 충남 아산시 인주면 아산로 1312번길 118

(주)명성엔지니어링

4-27 (P13/1~24) . 3

협 조 문

1. 제 목 : 서해선 홍성-송산 전철5공구 인접공사에 따른 주변건축물 현황조사

2. 목 적

추진예정인 전철 5공구를 진행하기 전 귀 건축물에 대하여 공사로 인하여 발생할 수 있는 영향을 판단하고, 공사영향의 최소화 및 안전성을 확보하기 위하여 귀 건축물에 대하여 공사 전 안전점검을 실시하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1) 현황조사의 목적

- ① 안전사고 예방
- ② 공사영향 예측 및 최소화 방안 검토
- ③ 건축물 안전성 확보

2) 현황조사 내용

- ① 외관상태 점검(건축물)
- ② 사진 및 비디오 촬영(건축물)
- ③ 균열게이지 및 경사계 부착

3. 점검기간 : 2018년 02 월 26일 ~ 03 월 30 일

4. 점검기관 : (주)명성엔지니어링 (T : 031-886-7422)

담 당 자 : 인 승 철 팀장 (H.P : 010-9721-3055)

5. 건 물 주 : 장 산 광 광

6. 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 아산로 1312번과 124

(주)명성엔지니어링