





교량명	성산교	부재명	재하시험
 			
위 치	ST1 단면 A-A	위 치	ST2 단면 A-A
사진설명	Girder1 하부-변형률계	사진설명	Girder3 하부-변형률계
 			
위 치	ST3 단면 A-A	위 치	ST4 단면 A-A
사진설명	Girder5 하부-변형률계	사진설명	Girder7 하부-변형률계
 			
위 치	ST5 단면 A-A	위 치	ST6 단면 A-A
사진설명	Girder9 하부-변형률계	사진설명	Girder9 상부-변형률계

교량명	성산교	부재명	재하시험
			
위 치	DT1 단면 A-A	위 치	DT2 단면 A-A
사진설명	Girder1 하부-처짐계	사진설명	Girder3 하부-처짐계
			
위 치	DT3 단면 A-A	위 치	DT4 단면 A-A
사진설명	Girder5 하부-처짐계	사진설명	Girder7 하부-처짐계
			
위 치	DT5 단면 A-A	위 치	ACC1 단면 A-A
사진설명	Girder9 하부-처짐계	사진설명	방호벽 상부

교량명	성산교	부재명	재하시험
			
위 치	교량하부	위 치	교량하부
사진설명	데이터로거	사진설명	측정시스템
			
위 치	교량하부	위 치	단면 A-A
사진설명	데이터습득	사진설명	정적 L.C1
			
위 치	단면 A-A	위 치	단면 A-A
사진설명	정적 L.C2	사진설명	정적 L.C3

교량명	성산교	부재명	재하시험
			
위 치	단면 A-A	위 치	종점(A2)→시점(A1)
사진설명	정적 LC4	사진설명	동적 LC
			
위 치	종점(A2)→시점(A1)	위 치	
사진설명	동적 LC	사진설명	
위 치		위 치	
사진설명		사진설명	