

1. 옥산JCT Ramp-A교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	옥산JCT Ramp-A교
			
상면전경	측면전경		
			
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호		
			
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-A교



방호벽 상태양호



방호벽 상태양호



신축이음 상태양호(A1)



신축이음 상태양호(A2)



바닥판 중앙부 Rib Dek 상태양호



바닥판 하면 캔틸레버부 상태양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	옥산JCT Ramp-A교
		
방호벽 상태양호	방호벽 상태양호	
		
신축이음 상태양호(A1)	신축이음 상태양호(A2)	
		
바닥판 중앙부 Rib Dek 상태양호	바닥판 하면 캔틸레버부 상태양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-A교



강재 거더 외부 상태양호



강재 거더 내부 상태양호



콘크리트 가로보 상태양호




콘크리트 가로보 상태양호



받침장치 상태양호



받침장치 상태양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	옥산JCT Ramp-A교
		
교대 A1 상태양호	교대 A2 균열(0.3mm미만)(보수완료)	
		
교각 P1 전경	교각 P2 전경	
		
교각 균열(0.3mm미만)(보수완료)	교각 망상균열(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-A교



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정 전경



교량받침 연단거리 측정전경



교량받침 이동량 측정 전경



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-A교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 전경




정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

2. 옥산JCT Ramp-C교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	옥산JCT Ramp-C교
			
상면전경	측면전경		
			
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호		
			
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	옥산JCT Ramp-C교
			
방호벽 균열(폭 0.3mm)(보수완료)		방호벽 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	
			
신축이음 상태양호(A1)		신축이음 상태양호(A2)	
			
바닥판 중앙부 Rib Dek 상태양호		바닥판 하면 캔틸레버부 상태양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	옥산JCT Ramp-C교
		
강재 거더 외부 상태양호	강재 거더 내부 상태양호	
		
강재 가로보 상태양호	강재 가로보 상태양호	
		
받침장치 상태양호	받침장치 상태양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-C교




교대 A1 전경



교대 A2 전경



교대 A1 균열(폭 0.1mm)(보수완료)




교대 A2 균열(폭 0.1mm)(보수완료)



교각 P1 전경



교각 P2 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	옥산JCT Ramp-C교
		
교각 균열(폭 0.1mm)(보수완료)	교각 파손(보수완료)	
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	교량받침 이동량 측정전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-C교



고소 점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



반발경도측정 시험 전경



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-C교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 전경



정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

3. 옥산JCT Ramp-D교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	옥산JCT Ramp-D교
			
상면전경	측면전경		
			
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호		
			
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-D교



방호벽 전경



방호벽 균열(폭 0.3mm 미만)(보수완료)




신축이음 상태양호(A1)




신축이음 상태양호(A2)



바닥판 중앙부 Rib Dek 상태양호



바닥판 캔틸레버부 상태양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	옥산JCT Ramp-D교
		
강재 거더 외부 상태양호	강재 거더 내부 상태양호	
		
강재 가로보 상태양호	강재 가로보 상태양호	
		
교량받침 상태 양호	교량받침 상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-D교



교대 A1 전경



교대 A2 전경



교대 A1 균열(폭 0.3mm)(보수완료)





교대 A2 백태(보수완료)



교각 P1 전경



교각 P2 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	옥산JCT Ramp-D교
			
교각 P1 균열(폭 0.1mm)(보수완료)		교각 P2 균열(폭 0.1mm)(보수완료)	
			
신축 유간거리 측정전경		슬래브 유간거리 측정전경	
			
교량받침 연단거리 측정전경		교량받침 이동량 측정전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-D교



교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험전경



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

옥산JCT Ramp-D교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 전경



정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

4. 병천천교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	병천천교(옥산방향)
			
상면전경		하부전경	
			
교면포장 상태양호(옥산방향)		교면포장 상태양호(옥산방향)	
			
배수구 상태양호(옥산방향)		배수관 설치상태 양호(옥산방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

병천천교(옥산방향)



방호벽 상태양호(옥산방향)



중앙분리대 상태양호(옥산방향)



신축이음 상태양호(A1, 옥산방향)




신축이음 상태양호(A2, 옥산방향)



신축이음 상태양호(P3, 옥산방향)



신축이음 상태양호(P3, 옥산방향)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	병천천교(옥산방향)
		바닥판 하면 전경(옥산방향) 바닥판 하면 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)
		거더 상태양호(옥산방향) 거더 상태양호(옥산방향)
		가로보 상태양호(옥산방향) 가로보 및 거더 상태양호(옥산방향)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	병천천교(옥산방향)
		교량받침 상태 양호(옥산방향) 교량받침 상태 양호(옥산방향)
		교대 A1(옥산방향) 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료) 교대 A2 상태양호(옥산방향)
		교각 P2(옥산방향) 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료) 교각 P4(옥산방향) 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

병천천교(옥산방향)



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정전경



교량받침 연단거리 측정전경



교량 점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

병천천교(오창방향)



상면전경



하부전경



교면포장 상태양호(오창방향)




교면포장 상태양호(오창방향)



배수관 상태양호(오창방향)




배수관 연결부 설치상태 양호(오창방향)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	병천천교(오창방향)
		
방호벽 상태양호(오창방향)	중앙분리대 상태양호(오창방향)	
		
신축이음 상태양호(A1, 오창방향)	신축이음 상태양호(P3, 오창방향)	
		
신축이음 상태양호(A2, 오창방향)	신축이음 상태양호(A2, 오창방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

병천천교(오창방향)



바닥관 하면 상태양호(오창방향)



바닥관 하면 상태양호(오창방향)



거더 상태양호(오창방향)



거더 상태양호(오창방향)



가로보 상태양호(오창방향)



가로보 상태양호(오창방향)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	병천천교(오창방향)
		
		
		
교각 P1(오창방향) 균열(폭 0.1mm)(보수완료)	교각 P3(오창방향) 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

병천천교(오창방향)



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정 전경



교량받침 연단거리 측정전경




교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



반발경도측정 시험 전경




철근배근탐사 시험 전경


옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	병천천교(옥산,오창방향)
			
변형률계 설치 현황	처짐계 설치 현황		
			
가속도계 설치 현황	재하시험 계측 전경		
			
정적 재하시험 전경	동적 재하시험 전경		

5. 용두천교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	용두천교
			
상면전경	측면전경		
			
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호		
			
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	용두천교
			
방호벽 균열(폭 0.1mm미만)(보수완료)	중앙분리대 균열(폭 0.3mm)(보수완료)		
			
신축이음 상태양호(A1)	신축이음 상태양호(A2)		
			
바닥판 하면 균열부 백태(보수완료)	바닥판 하면 균열부 백태(보수완료)		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	용두천교
		거더 상태양호 거더 상태양호
		가로보 상태양호 가로보 상태양호
		교량받침 상태 양호 교량받침 상태 양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	용두천교
			
교대 A1 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	교대 A1 균열(폭 0.3mm)(보수완료)		
			
교각 균열(폭0.3mm)(보수완료)	교각 망상균열(보수완료)		
			
교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	용두천교
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	반발경도측정 시험 전경	
		
반발경도측정 시험 전경	철근배근탐사 시험전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

용두천교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 전경




정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

6. 호족2교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	호죽2교(옥산방향)
			
상면전경	하부전경		
			
교면포장 상태양호(옥산방향)	교면포장 상태양호(옥산방향)		
			
배수관 상태양호(옥산방향)	배수관 연결상태 양호(옥산방향)		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	호죽2교(옥산방향)
			
방호벽 상태양호(옥산방향)		중앙분리대 상태양호(옥산방향)	
			
신축이음 상태양호(A1)(옥산방향)		신축이음 상태양호(A2)(옥산방향)	
			
바닥판 하면 전경(옥산방향)		바닥판 하면(옥산방향) 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	호죽2교(옥산방향)
		
거더 전경(옥산방향)	거더 전경(옥산방향)	
		
가로보 상태양호(옥산방향)	가로보 상태양호(옥산방향)	
		
교량받침 상태 양호(옥산방향)	교량받침 상태 양호(옥산방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

호죽2교(옥산방향)



교대 A1(옥산방향) 전경




교대 A1(옥산방향) 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)



교대 A2(옥산방향) 전경(상태양호)



고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

호축2교(옥산방향)



교량받침 연단거리 측정전경




반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경




철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	호측2교(오창방향)
			
교면포장 상태양호(오창방향)		교면포장 상태양호(오창방향)	
			
배수구 상태양호(오창방향)		배수관 설치상태 양호(오창방향)	
			
방호벽 상태양호(오창방향)		중앙분리대 상태양호(오창방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	호측2교(오창방향)
		
신축이음 상태양호(A1, 오창방향)	신축이음 상태양호(A2, 오창방향)	
		
바닥판 하면 상태양호(오창방향)	바닥판 하면 상태양호(오창방향)	
		
거더 상태양호(오창방향)	거더 상태양호(오창방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	호측2교(오창방향)
가로보 상태양호(오창방향)	가로보 상태양호(오창방향)	
교량받침 상태양호(오창방향)	교량받침 상태양호(오창방향)	
교대 A1(오창방향) 상태양호	교대 A2(오창방향) 균열(폭0.3mm미만)(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	호죽2교(오창방향)
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	
		
반발경도측정 시험 전경	철근배근탐사 시험 전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

호축2교(옥산,오창방향)



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 전경




정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

7. 성산교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	성산교
			
상면전경		측면전경	
			
교면포장 상태양호(옥산방향)		교면포장 상태양호(오창방향)	
			
배수구 상태양호		배수관 설치상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	성산교
		
방호벽 상태양호	중앙분리대 상태양호	
		
신축이음 상태양호(A1)	신축이음 상태양호(A2)	
		
바닥판 하면 전경	바닥판 하면 재료분리(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	성산교
			
거더 상태양호	거더 상태양호		
			
강재 가로보 상태양호	콘크리트 가로보 재료분리(A=2.0㎡)(보수완료)		
			
교량받침 상태 양호	교량받침 상태 양호		



교대 A1 전경(상태양호)



교대 A2 균열(폭 0.3mm)(보수완료)



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정전경



교량받침 연단거리 측정전경



교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	성산교
		
반발경도측정 시험전경	철근배근탐사 시험 전경	
		
반발경도측정 시험전경	철근배근탐사 시험 전경	
		
반발경도측정 시험전경	철근배근탐사 시험 전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

성산교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 진경





정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

8. 서오창IC Ramp-A1

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	서오창IC Ramp-A1교
			
상면전경		측면전경	
			
교면포장 상태양호		교면포장 상태양호	
			
배수구 상태양호		배수관 설치상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	서오창IC Ramp-A1교
			
방호벽 균열(폭 0.1mm)(보수완료)	방호벽 박리(보수완료)		
			
신축이음 상태양호(A1)	신축이음 상태양호(A2)		
			
바닥판 하면 상태양호	바닥판 하면 상태양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	서오창IC Ramp-A1교
		
거더 상태양호	거더 상태양호	
		
가로보 상태양호	가로보 상태양호	
		
교량받침 상태 양호	교량받침 상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

서오창IC Ramp-A1교



교대 A1전경



교대 A2전경



교대 A1 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)




교대 A2 균열(폭 0.3mm)(보수완료)



고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	서오창IC Ramp-A1교
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	반발경도측정 시험전경	
		
반발경도측정 시험전경	철근배근탐사 시험 전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

서오창IC Ramp-A1교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 전경



정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

9. 산수교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	산수교(옥산방향)
			
상면전경	하부전경		
			
교면포장 상태양호(옥산방향)	교면포장 상태양호(옥산방향)		
			
배수관 설치상태 양호(옥산방향)	배수관 설치상태 양호(옥산방향)		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

산수교(옥산방향)



방호벽 상태양호(옥산방향)



중앙분리대 상태양호(옥산방향)



신축이음 상태양호(A1, 옥산방향)



신축이음 상태양호(A2, 옥산방향)




바닥판 하면 상태양호(옥산방향)



바닥판 하면 상태양호(옥산방향)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	산수교(옥산방향)
			
거더 상태양호(옥산방향)		거더 상태양호(옥산방향)	
			
가로보 상태양호(옥산방향)		가로보 상태양호(옥산방향)	
			
교량받침 상태 양호(옥산방향)		교량받침 상태 양호(옥산방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	산수교(옥산방향)
			
교대 A1(옥산방향) 균열(폭 0.2mm)(보수완료)		교대 A1(옥산방향) 전경	
			
교대 A2(옥산방향) 상태양호		하부 진경(옥산방향)	
			
교각 P1(옥산방향) 균열(폭 0.2mm)(보수완료)		교각 P3(옥산방향) 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	산수교(옥산방향)
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	
		
반발경도측정 시험 전경	철근배근탐사 시험 전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

산수교(오창방향)



상면전경



하부전경



교면포장 상태양호(오창방향)







교면포장 상태양호(오창방향)





배수관 상태양호(오창방향)



배수관 연결부 설치상태 양호(오창방향)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	산수교(오창방향)
		
방호벽(오창방향) 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	중앙분리대(오창방향) 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	
		
신축이음 상태양호(A1, 오창방향)	신축이음 상태양호(A2, 오창방향)	
		
바닥판 하면 상태양호(오창방향)	바닥판 하면 상태양호(오창방향)	


옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	산수교(오창방향)
			
거더 상태양호(오창방향)		거더 상태양호(오창방향)	
			
가로보 상태양호(오창방향)		가로보 상태양호(오창방향)	
			
교량받침 상태양호(오창방향)		교량받침 상태양호(오창방향)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	산수교(오창방향)
		
교대 A1(오창방향) 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	교대 A1(오창방향) 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	
		
교각 P1(오창방향) 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	교각 P3(오창방향) 균열(폭 0.1mm)(보수완료)	
		
하부 전경	교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

산수교(오창방향)



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정전경



교량받침 연단거리 측정전경




반발경도측정 시험전경



철근배근탐사 시험 전경





철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	산수교(오창방향)
		
변형률계 설치 현황	처짐계 설치 현황	
		
가속도계 설치 현황	재하시험 계측 전경	
		
정적 재하시험 전경	동적 재하시험 전경	

10. 독현1교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	복현1교
		
상면전경	측면전경	
		
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호	
		
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	복현1교
		방호벽 전경 중앙분리대 균열(폭 0.3mm)(보수완료)
		신축이음 상태양호(A1) 신축이음 상태양호(A2)
		바닥판 하면 중앙부 프리캐스트패널 상태양호 바닥판 하면 캔틸레버부 상태양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	북현1교
		
		
		
교각 P2 받침콘크리트 파손(보수완료)	교각 P2 받침몰탈 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)	
교대 A1 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	교대 A2 균열(폭 0.3mm미만)(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	복현1교
		
교각 망상균열(보수완료)	교각 파손(보수완료)	
		
교각 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	교각 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	
		
교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	복현1교
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	반발경도측정 시험전경	
		
반발경도측정 시험전경	철근배근탐사 시험 전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

북현1교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 진경




정적 재하시험 전경





동적 재하시험 전경


11. 복현3교


옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	북현3교
			
상면전경	하부전경		
			
교면포장 상태양호(옥산방향)	교면포장 상태양호(오창방향)		
			
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	북현3교
		
방호벽 전경	중분대 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	
		
신축이음 상태양호(A1)	신축이음 상태양호(A2)	
		
바닥판 하면 망상균열(보수완료)	바닥판 하면 재료분리(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	복현3교
		
거더 상태양호	거더 상태양호	
		
가로보 상태양호	가로보 상태양호	
		
교량받침 상태 양호	교량받침 상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	북현3교
			
교대 A2 균열(폭 0.2mm)(보수완료)		교대 A2 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	
			
교각 P1 전경		교각 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	
			
교각 균열(폭 0.2mm)(보수완료)		교각 재료분리(보수완료)	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	복현3교
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	
		
교량받침 연단거리 측정전경	반발경도측정 시험전경	
		
반발경도측정 시험전경	철근배근탐사 시험 전경	



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황




가속도계 설치 현황



재하시험 계측 진경



정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

12. 오창JCT Ramp-A교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-A교
		
상면전경	측면전경	
		
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호	
		
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-A교



방호벽 상태양호



중앙분리대 상태양호



신축이음 상태양호(A1)




신축이음 상태양호(A2)



바닥판 하면 균열(폭 0.1mm)(보수완료)



바닥판 하면 재료분리(보수완료)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-A교
		
상부 거더 전경	거더 하면 콘크리트 박리(보수완료)	
		
강재 가로보 상태양호	콘크리트 가로보 재료분리(보수완료)	
		
교량받침 상태양호	교량받침 상태양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-A교
		
교대 A1 균열(폭 0.3mm)(보수완료)	교대 A1 이격 (L=1.0m)(보수완료)	
		
교각 전경	교각 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-A교



교량받침 연단거리 측정전경



고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



반발경도측정 시험전경



철근배근탐사 시험 전경



반발경도측정 시험전경




철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-A교



변형률계 설치 현황



처짐계 설치 현황



가속도계 설치 현황



재하시험 계측 진경



정적 재하시험 전경



동적 재하시험 전경

13. 오창JCT Ramp-C교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	오창JCT Ramp-C교
			
상면전경	측면전경		
			
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호		
			
배수구 상태양호	배수관 설치상태 양호		

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-C교



방호벽 상태양호



방호벽 상태양호



신축이음 상태양호(A1)



신축이음 상태양호(A2)



바닥판 하면 상태양호



바닥판 하면 상태양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-C교
		강재 거더 상태양호 강재 거더 상태양호
		강재 가로보 상태양호 강재 가로보 상태양호
		교량받침 상태양호 교량받침 상태양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-C교



교대 A1 전경



교대 A2 전경



교대 A1 전면벽체 균열(폭 0.3mm이상)(보수완료)





교대 A2 전면벽체 표면오염(보수완료)



교각 P1 전경



교각 P2 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-C교
		
교각 균열(폭 0.2mm)(보수완료)	교각 망상균열(보수완료)	
		
교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	교량점검차를 이용한 바닥판 하부 조사	
		
신축 유간거리 측정전경	슬래브 유간거리 측정전경	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-C교



교량받침 연단거리 측정 전경



교량받침 이동량 측정 전경



반발경도측정 시험 전경



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-C교
		
변형률계 설치 현황	처짐계 설치 현황	
		
가속도계 설치 현황	재하시험 계측 전경	
		
정적 재하시험 전경	동적 재하시험 전경	

14. 오창JCT Ramp-D교

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-D교



상면전경



측면전경



교면포장 상태양호



교면포장 상태양호



배수구 상태양호



배수관 설치상태 양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-D교



방호벽 전경



방호벽 백태(보수완료)



신축이음 상태양호(A1)




신축이음 상태양호(A2)



신축이음 상태양호(P6)



신축이음 상태양호(P6)

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검		시설물명	오창JCT Ramp-D교
			
바닥판 하면 전경		바닥판 하면 균열(폭 0.1mm)(보수완료)	
			
Bicon 거더 상태양호		Bicon 거더 상태양호	
			
강재 거더 상태양호		강재 거더 상태양호	

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-D교



콘크리트 가로보 상태양호



콘크리트 가로보 상태양호



강재 가로보 상태양호



강재 가로보 상태양호



교량받침 상태 양호



교량받침 상태 양호

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-D교



교대 A1 상태양호



교대 A2 상태양호



교각 P3 전경(상태양호)



교각 P7 전경(상태양호)



고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사



고소점검차를 이용한 바닥판 하부 조사

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검

시설물명

오창JCT Ramp-D교



신축 유간거리 측정전경



슬래브 유간거리 측정전경



교량받침 연단거리 측정전경



교량받침 이동량 측정전경



반발경도측정 시험 전경



철근배근탐사 시험 전경

옥산~오창 고소도로 민간투자사업 건설공사 초기점검	시설물명	오창JCT Ramp-D교
		
변형률계 설치 현황	처짐계 설치 현황	
		
가속도계 설치 현황	재하시험 계측 전경	
		
정적 재하시험 전경	동적 재하시험 전경	