

<부록> 맨홀관리대장(6블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	상지위치				상세위치		맨홀 부경 제원				맨홀 외부				안전점검				내부 제원				맨홀 내부				안전점검				맨홀부경		정비결과						맨홀관리기관				도로관리청				비고
														주소				주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기간	맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처													
														구	동 (법정동)	본번	부번																				내용	정비일자										내용	정비일자											
1	하수도		강남-06-하수1-0001	강남구	논현로152길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로152길 11	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350												
2	하수도		강남-06-하수1-0002	강남구	논현로152길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로152길 23	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A												강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350												
3	하수도		강남-06-하수1-0003	강남구	논현로152길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로152길 29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A													강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350											
4	하수도		강남-06-하수1-0004	강남구	논현로152길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로152길 32	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B														강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350										
5	하수도		강남-06-하수1-0005	강남구	논현로154길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로154길 13	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A															강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350									
6	하수도		강남-06-하수1-0006	강남구	논현로154길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로154길 5	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350								
7	하수도		강남-06-하수1-0007	강남구	논현로154길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로154길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A																	강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350							
8	하수도		강남-06-하수1-0008	강남구	논현로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로158길 17	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B																	강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350							
9	하수도		강남-06-하수1-0009	강남구	논현로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로158길 30	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B																	강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350							
10	하수도		강남-06-하수1-0010	강남구	논현로158길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로158길 7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	C																		강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350						
11	하수도		강남-06-하수1-0011	강남구	논현로160길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로160길 18	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																		강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350						
12	하수도		강남-06-하수1-0012	강남구	논현로160길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로160길 20	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B																			강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350					
13	하수도		강남-06-하수1-0013	강남구	논현로160길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로160길 24	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																			강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350					
14	하수도		강남-06-하수1-0014	강남구	논현로160길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로160길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	C																			강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350					
15	하수도		강남-06-하수1-0015	강남구	논현로160길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로160길 33	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	C																			강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350					
16	하수도		강남-06-하수1-0016	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																				강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350				
17	하수도		강남-06-하수1-0017	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 14	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	C																				강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350				
18	하수도		강남-06-하수1-0018	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 16-8	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																				강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350				
19	하수도		강남-06-하수1-0019	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
20	하수도		강남-06-하수1-0020	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
21	하수도		강남-06-하수1-0021	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 19	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
22	하수도		강남-06-하수1-0022	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 26	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
23	하수도		강남-06-하수1-0023	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 29	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
24	하수도		강남-06-하수1-0024	강남구	논현로164길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로164길 36	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.08.03	B																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
25	하수도		강남-06-하수1-0025	강남구	논현로168길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로168길 18	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
26	하수도		강남-06-하수1-0026	강남구	논현로168길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로168길 22	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
27	하수도		강남-06-하수1-0027	강남구	논현로168길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로168길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
28	하수도		강남-06-하수1-0028	강남구	논현로168길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로168길 25	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.08.03	A																					강남구청	3423-5114	치수와	양지창	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350			
29	하수도		강남-06-하수1-0029	강남구	논현로168길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로168길 25	원형	φ740	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.03	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.08.03	A																																

연번	멘출종류	멘출용도	관리번호	관할 구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				멘출 외부				멘출 내부				정비결과				멘출관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		멘출 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		멘출두경		높이조정		멘출내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용											정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관
53	하수도		강남-06-하수1-0053	강남구	도산대로35길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로35길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-06-하수1-0054	강남구	도산대로35길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로35길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-06-하수1-0055	강남구	도산대로35길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로35길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-06-하수1-0056	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 10	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-06-하수1-0057	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-06-하수1-0058	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-06-하수1-0059	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 26	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-06-하수1-0060	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 26	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-06-하수1-0061	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.08.04	A	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.04	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-06-하수1-0062	강남구	도산대로37길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로37길 30	원형																													

연번	멘홀종류	멘홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				멘홀 외부				멘홀 내부				정비결과				멘홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		멘홀 두께 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		멘홀두께		높이조정		멘홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자											내용	정비일자	공법	정비기관	내용
107	하수도		강남-06-하수1-0107	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-06-하수1-0108	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 16	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.07	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-06-하수1-0109	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 33	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.07	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-06-하수1-0110	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 33	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-06-하수1-0111	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 45	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-06-하수1-0112	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 45	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-06-하수1-0113	강남구	압구정로34길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로34길 49	원형	φ800	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-06-하수1-0114	강남구	압구정로36길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로36길 12	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-06-하수1-0115	강남구	압구정로36길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로36길 18	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.08.07	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.08.07	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-06-하수1-0116	강남구	압구정로36길	구도					차도	아스팔트	강남구			압구정로36길 22-4	원형	φ6																												

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	자로	차도보도 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부					맨홀 내부				정비결과										맨홀관리기관					도로관리청				비고				
														주소			상세위치 주변건물 (상세위치)	맨홀 두경 제원				안전점검				내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자		연락처			
														구	동 (법정동)	본번		부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용											정비일자		
161	하수도		강남-06-하수1-0161	강남구	연주로159길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로159길 7	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.08.08	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
162	하수도		강남-06-하수1-0162	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 12	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.08.08	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350			
163	하수도		강남-06-하수1-0163	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 13-11	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.08.08	A											강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
164	하수도		강남-06-하수1-0164	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 13-13	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.08.08	A											강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
165	하수도		강남-06-하수1-0165	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 13-5	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$1,200	정말점검	2017.08.08	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
166	하수도		강남-06-하수1-0166	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 7-10	원형	\$600	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.08.08	C												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
167	하수도		강남-06-하수1-0167	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 7-16	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.08.08	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
168	하수도		강남-06-하수1-0168	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 7-2	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.08.08	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
169	하수도		강남-06-하수1-0169	강남구	연주로165길	구도					차도	아스팔트	강남구				연주로165길 7-20	원형	\$648	GC(회주철)	정말점검	2017.08.08	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	\$800	정말점검	2017.08.08	A												강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
170	하수도																																																	