

<부록> 맨홀관리대장(9블록)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고						
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처	
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자											공법
1	하수도		강남-09-하수1-0001	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
2	하수도		강남-09-하수1-0002	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-09-하수1-0003	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-09-하수1-0004	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 21	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-09-하수1-0005	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 26	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-09-하수1-0006	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 42	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-09-하수1-0007	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 4-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ700	정밀점검	2017.07.24	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-09-하수1-0008	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-09-하수1-0009	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 48	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-09-하수1-0010	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-09-하수1-0011	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-09-하수1-0012	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 50	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-09-하수1-0013	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-09-하수1-0014	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 55	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-09-하수1-0015	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 59	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-09-하수1-0016	강남구	강남대로132길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로132길 62	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-09-하수1-0017	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-09-하수1-0018	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-09-하수1-0019	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 22	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-09-하수1-0020	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 24	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-09-하수1-0021	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-09-하수1-0022	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 26	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-09-하수1-0023	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 40	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-09-하수1-0024	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 5-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ600	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-09-하수1-0025	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 55	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-09-하수1-0026	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 59	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-09-하수1-0027	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 59	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-09-하수1-0028	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-09-하수1-0029	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 63	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-09-하수1-0030	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 63	원형	φ650	기타	정밀점검	2017.07.24	A	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,000	정밀점검	2017.07.24	A								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-09-하수1-0031	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 63	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-09-하수1-0032	강남구	강남대로136길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로136길 63	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B								강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-09-하수1-0033	강남구	강남대로140길	구도					차도	아스팔트	강남구		강남대로140길 18	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C																							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소				상세위치				맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정				맨홀내부			기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자									
53	하수도		강남-09-하수1-0053	강남구	강남대로146길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로146길 35	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-09-하수1-0054	강남구	강남대로146길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로146길 7-14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-09-하수1-0055	강남구	강남대로146길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로146길 7-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-09-하수1-0056	강남구	강남대로146길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로146길 8-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-09-하수1-0057	강남구	강남대로146길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로146길 8-4	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-09-하수1-0058	강남구	강남대로146길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로146길 8-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-09-하수1-0059	강남구	강남대로150길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로150길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-09-하수1-0060	강남구	강남대로150길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로150길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-09-하수1-0061	강남구	강남대로150길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로150길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-09-하수1-0062	강남구	강남대로150길	구도					차도	아스팔트	강남구			강남대로150길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-09-하수1-0063	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 10	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-09-하수1-0064	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 18	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-09-하수1-0065	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 22	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-09-하수1-0066	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 24	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ2,000	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-09-하수1-0067	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-09-하수1-0068	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 24	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-09-하수1-0069	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-09-하수1-0070	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-09-하수1-0071	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-09-하수1-0072	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 41	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-09-하수1-0073	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 41	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-09-하수1-0074	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 41-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-09-하수1-0075	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 47	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-09-하수1-0076	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-09-하수1-0077	강남구	논현로131길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로131길 6-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-09-하수1-0078	강남구	논현로133길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로133길 11	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-09-하수1-0079	강남구	논현로133길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로133길 5	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-09-하수1-0080	강남구	논현로133길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로133길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.24	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.24	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-09-하수1-0081	강남구	논현로135길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로135길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-09-하수1-0082	강남구	논현로135길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로135길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-09-하수1-0083	강남구	논현로135길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로135길 6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
84	하수도		강남-09-하수1-0084	강남구	논현로135길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로135길 9	원형	φ740	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주)한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과							

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고								
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처					
														구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용											정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관
107	하수도		강남-09-하수1-0107	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
108	하수도		강남-09-하수1-0108	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
109	하수도		강남-09-하수1-0109	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 13-3	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
110	하수도		강남-09-하수1-0110	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 17-6	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.07.25	B	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
111	하수도		강남-09-하수1-0111	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
112	하수도		강남-09-하수1-0112	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 19	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
113	하수도		강남-09-하수1-0113	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 27	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
114	하수도		강남-09-하수1-0114	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 31	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
115	하수도		강남-09-하수1-0115	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 36	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
116	하수도		강남-09-하수1-0116	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
117	하수도		강남-09-하수1-0117	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
118	하수도		강남-09-하수1-0118	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
119	하수도		강남-09-하수1-0119	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 50	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
120	하수도		강남-09-하수1-0120	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 61	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
121	하수도		강남-09-하수1-0121	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 66	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ600	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
122	하수도		강남-09-하수1-0122	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 66	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
123	하수도		강남-09-하수1-0123	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 69	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
124	하수도		강남-09-하수1-0124	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 71	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
125	하수도		강남-09-하수1-0125	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 74	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
126	하수도		강남-09-하수1-0126	강남구	논현로149길	구도					차도	아스팔트	강남구			논현로149길 75	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
127	하수도		강남-09-하수1-0127	강남구	도산대로	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로 126-13	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
128	하수도		강남-09-하수1-0128	강남구	도산대로	구도					차도	콘크리트	강남구			도산대로 154-4	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
129	하수도		강남-09-하수1-0129	강남구	도산대로	구도					차도	콘크리트	강남구			도산대로 154-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
130	하수도		강남-09-하수1-0130	강남구	도산대로12길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로12길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
131	하수도		강남-09-하수1-0131	강남구	도산대로12길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로12길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
132	하수도		강남-09-하수1-0132	강남구	도산대로12길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로12길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
133	하수도		강남-09-하수1-0133	강남구	도산대로12길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로12길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
134	하수도		강남-09-하수1-0134	강남구	도산대로12길	구도					차도	콘크리트	강남구			도산대로12길 17-11	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
135	하수도		강남-09-하수1-0135	강남구	도산대로12길	구도					차도	콘크리트	강남구			도산대로12길 17-3	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ420	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
136	하수도		강남-09-하수1-0136	강남구	도산대로12길	구도					차도	콘크리트	강남구			도산대로12길 17-3	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
137	하수도		강남-09-하수1-0137	강남구	도산대로12길	구도					차도	콘크리트	강남구			도산대로12길 17-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
138	하수도		강남-09-하수1-0138	강남구	도산대로12길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로12길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A									강남구청									

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고									
														주소		상세위치		맨홀 두경 재원		안전점검		내부 재원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명		관리부서	담당자	연락처						
														구	동 (법정동)	본번	부번	주변건물 (상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용											정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용
161	하수도		강남-09-하수1-0161	강남구	도산대로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로26길 33	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
162	하수도		강남-09-하수1-0162	강남구	도산대로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로26길 34-15	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350		
163	하수도		강남-09-하수1-0163	강남구	도산대로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로26길 34-6	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
164	하수도		강남-09-하수1-0164	강남구	도산대로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로26길 4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
165	하수도		강남-09-하수1-0165	강남구	도산대로26길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로26길 49	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
166	하수도		강남-09-하수1-0166	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 14	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
167	하수도		강남-09-하수1-0167	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 30	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
168	하수도		강남-09-하수1-0168	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 34	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
169	하수도		강남-09-하수1-0169	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 38	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.25	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
170	하수도		강남-09-하수1-0170	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 46	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
171	하수도		강남-09-하수1-0171	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 48	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
172	하수도		강남-09-하수1-0172	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 53	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
173	하수도		강남-09-하수1-0173	강남구	도산대로28길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로28길 56	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.25	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.25	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
174	하수도		강남-09-하수1-0174	강남구	도산대로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로4길 12	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
175	하수도		강남-09-하수1-0175	강남구	도산대로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로4길 14-7	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
176	하수도		강남-09-하수1-0176	강남구	도산대로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로4길 16	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
177	하수도		강남-09-하수1-0177	강남구	도산대로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로4길 17	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
178	하수도		강남-09-하수1-0178	강남구	도산대로4길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로4길 18-5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
179	하수도		강남-09-하수1-0179	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
180	하수도		강남-09-하수1-0180	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 10	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
181	하수도		강남-09-하수1-0181	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 17-6	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
182	하수도		강남-09-하수1-0182	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 18-9	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
183	하수도		강남-09-하수1-0183	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
184	하수도		강남-09-하수1-0184	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
185	하수도		강남-09-하수1-0185	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
186	하수도		강남-09-하수1-0186	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 20	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
187	하수도		강남-09-하수1-0187	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 20-4	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
188	하수도		강남-09-하수1-0188	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 20-8	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
189	하수도		강남-09-하수1-0189	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 5	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	A										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
190	하수도		강남-09-하수1-0190	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 58	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	C										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
191	하수도		강남-09-하수1-0191	강남구	도산대로8길	구도					차도	아스팔트	강남구			도산대로8길 9	원형	φ600	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.07.26	B										강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350	
192	하수도		강남-09-하수1-0192	강남구	학동로	구도					차도	아스팔트	강남구			학동로 121	원형	φ648	GC(회주점)	정밀점검	2017.07.26	C	(주) 한국구조물연구원	철근																							

