

<부록> 맨홀관리대장(학동로)

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정영	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고						
														주소			상세위치 (상세위치)	맨홀 두경 제원			안전점검			내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관명	기관 연락처	관리부서	담당자		연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처	
														구	동 (법정동)	본번		부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용											정비일자
1	하수도		강남-학동로-하수1-0001	강남구	강남대로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		강남대로	556	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	1
2	하수도		강남-학동로-하수1-0002	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	103	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
3	하수도		강남-학동로-하수1-0003	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	109	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
4	하수도		강남-학동로-하수1-0004	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	113	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
5	하수도		강남-학동로-하수1-0005	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	119	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
6	하수도		강남-학동로-하수1-0006	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	121	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
7	하수도		강남-학동로-하수1-0007	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	125	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
8	하수도		강남-학동로-하수1-0008	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	133	원형	φ740	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
9	하수도		강남-학동로-하수1-0009	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	135	원형	φ740	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ0	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
10	하수도		강남-학동로-하수1-0010	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	139	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
11	하수도		강남-학동로-하수1-0011	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	147	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
12	하수도		강남-학동로-하수1-0012	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	155	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
13	하수도		강남-학동로-하수1-0013	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	157	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
14	하수도		강남-학동로-하수1-0014	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	159	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
15	하수도		강남-학동로-하수1-0015	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	163	원형	φ740	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
16	하수도		강남-학동로-하수1-0016	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	보도	보도	강남구		학동로	165	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.19	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
17	하수도		강남-학동로-하수1-0017	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	보도	보도	보도	강남구		학동로	175	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
18	하수도		강남-학동로-하수1-0018	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	177	원형	φ740	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
19	하수도		강남-학동로-하수1-0019	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	177	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
20	하수도		강남-학동로-하수1-0020	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	201	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
21	하수도		강남-학동로-하수1-0021	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	보도	보도	강남구		학동로	201	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
22	하수도		강남-학동로-하수1-0022	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	보도	보도	보도	강남구		학동로	203	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
23	하수도		강남-학동로-하수1-0023	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	205	원형	φ600	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	C							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
24	하수도		강남-학동로-하수1-0024	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	보도	보도	보도	강남구		학동로	213	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.09.19	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
25	하수도		강남-학동로-하수1-0025	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	213	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
26	하수도		강남-학동로-하수1-0026	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	219	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
27	하수도		강남-학동로-하수1-0027	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	219	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
28	하수도		강남-학동로-하수1-0028	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	223	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
29	하수도		강남-학동로-하수1-0029	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	225	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
30	하수도		강남-학동로-하수1-0030	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		학동로	233	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
31	하수도		강남-학동로-하수1-0031	강남구	연주로	특별시도			고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구		연주로	702	원형	φ648	GC(회주절)	정밀점검	2017.09.19	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,500	정밀점검	2017.09.19	B							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
32	하수도		강남-학동로-하수1-0032	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	보도	보도	보도	강남구		학동로	305	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.19	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.19	A							강남구청	3423-5114	치수와	양지청	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
33	하수도		강남-학동로-하수1-0033	강남구	학동로	특별시도			고속터미널	보도	보도	보도	강남구		학동로	307	원형	φ648</																										

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호구분	도로포장종류	설치년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고											
														주소				상세위치		맨홀 두경 제원		안전점검		내부 제원		안전점검		맨홀두경		높이조정		맨홀내부		기관연락처	관리부서	담당자	연락처		기관연령	관리부서	담당자	연락처							
														구	동(법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자										공법	정비기관	내용	정비일자			
53	하수도		강남-학동로-하수1-0053	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	405	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
54	하수도		강남-학동로-하수1-0054	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	405	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
55	하수도		강남-학동로-하수1-0055	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	405	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
56	하수도		강남-학동로-하수1-0056	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	405	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
57	하수도		강남-학동로-하수1-0057	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	405	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
58	하수도		강남-학동로-하수1-0058	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	409	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
59	하수도		강남-학동로-하수1-0059	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	409	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
60	하수도		강남-학동로-하수1-0060	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	409	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
61	하수도		강남-학동로-하수1-0061	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	411	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
62	하수도		강남-학동로-하수1-0062	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	415	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ800	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
63	하수도		강남-학동로-하수1-0063	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	421	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ2,000	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
64	하수도		강남-학동로-하수1-0064	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	421	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
65	하수도		강남-학동로-하수1-0065	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	423	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
66	하수도		강남-학동로-하수1-0066	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	425	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	E	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
67	하수도		강남-학동로-하수1-0067	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	429	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
68	하수도		강남-학동로-하수1-0068	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	433	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
69	하수도		강남-학동로-하수1-0069	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	439	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
70	하수도		강남-학동로-하수1-0070	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	439	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
71	하수도		강남-학동로-하수1-0071	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	445	원형	φ600	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
72	하수도		강남-학동로-하수1-0072	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	501	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
73	하수도		강남-학동로-하수1-0073	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	501	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
74	하수도		강남-학동로-하수1-0074	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로	501	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	A	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
75	하수도		강남-학동로-하수1-0075	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	503	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,600	정밀점검	2017.09.20	C									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
76	하수도		강남-학동로-하수1-0076	강남구	학동로87길	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로87길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
77	하수도		강남-학동로-하수1-0077	강남구	학동로87길	특별시도				고속터미널	보도	보도	보도	강남구				학동로87길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
78	하수도		강남-학동로-하수1-0078	강남구	학동로87길	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로87길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
79	하수도		강남-학동로-하수1-0079	강남구	학동로87길	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로87길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
80	하수도		강남-학동로-하수1-0080	강남구	학동로87길	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로87길	7	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
81	하수도		강남-학동로-하수1-0081	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	513	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
82	하수도		강남-학동로-하수1-0082	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	513	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	A									강남구청	3423-5114	치수와	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수와	박해웅	2040-0350	
83	하수도		강남-학동로-하수1-0083	강남구	학동로	특별시도				고속터미널	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로	513	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.20	C	(주) 한국구조물연구원	철콘	φ1,200	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114								

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할 구정형	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도번호 구분	도로포장 종류	설치 년도	설치위치				맨홀 외부				맨홀 내부				정비결과				맨홀관리기관				도로관리청				비고												
														주소				상세위치				맨홀 두께 재원				안전점검				내부 재원				안전점검					맨홀두께		높이조정				맨홀내부		기관 연락처	관리부서	담당자	연락처
														구	동 (법정동)	본번	부번	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급	내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비 기관	내용	정비일자													
107	하수도		강남-학동로-하수1-0107	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 126	원형	φ648	기타	정밀점검	2017.09.20	B	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.09.20	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
108	하수도		강남-학동로-하수1-0108	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 130	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
109	하수도		강남-학동로-하수1-0109	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 130	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,000	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
110	하수도		강남-학동로-하수1-0110	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 134	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
111	하수도		강남-학동로-하수1-0111	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 138	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
112	하수도		강남-학동로-하수1-0112	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 150	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ800	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
113	하수도		강남-학동로-하수1-0113	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 158	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
114	하수도		강남-학동로-하수1-0114	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 160	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
115	하수도		강남-학동로-하수1-0115	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 164	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ0	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
116	하수도		강남-학동로-하수1-0116	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 164	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
117	하수도		강남-학동로-하수1-0117	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 164	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
118	하수도		강남-학동로-하수1-0118	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 164	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
119	하수도		강남-학동로-하수1-0119	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 168	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
120	하수도		강남-학동로-하수1-0120	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 172	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
121	하수도		강남-학동로-하수1-0121	강남구	논현로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				논현로 667	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
122	하수도		강남-학동로-하수1-0122	강남구	논현로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				논현로 667	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
123	하수도		강남-학동로-하수1-0123	강남구	논현로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				논현로 667	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
124	하수도		강남-학동로-하수1-0124	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 204	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	C									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
125	하수도		강남-학동로-하수1-0125	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 208	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
126	하수도		강남-학동로-하수1-0126	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 218	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
127	하수도		강남-학동로-하수1-0127	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 218	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
128	하수도		강남-학동로-하수1-0128	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 228	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
129	하수도		강남-학동로-하수1-0129	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 234	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
130	하수도		강남-학동로-하수1-0130	강남구	연주로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				연주로 651	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,500	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
131	하수도		강남-학동로-하수1-0131	강남구	연주로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				연주로 652	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
132	하수도		강남-학동로-하수1-0132	강남구	연주로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				연주로 652	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
133	하수도		강남-학동로-하수1-0133	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 306	원형	φ600	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	A									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
134	하수도		강남-학동로-하수1-0134	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 308	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
135	하수도		강남-학동로-하수1-0135	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 314	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
136	하수도		강남-학동로-하수1-0136	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구				학동로 314	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,600	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
137	하수도		강남-학동로-하수1-0137	강남구	학동로	특별시도			영동대교	보도	보도	보도	강남구				학동로 318	원형	φ648	GC(회주철)	정밀점검	2017.09.21	C	(주) 한국구조물연구원	철근	φ1,200	정밀점검	2017.09.21	B									강남구청	3423-5114	치수과	양지정	3423-6615	동부도로사업소	도로보수과	박해웅	2040-0350				
138	하수도		강남-학동로-하수1-0138	강남구	학동로	특별시도			영동대교	3차로	차도	아스팔트	강남구</																																					

