

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	서편교	서편교-1	서편교-1-1	S1-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-1	서편교-1-2	S1-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-1	서편교-1-3	S1-중랑	교량상부	배수시설	배수관내부목재삽입			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-1	서편교-1-4	S1-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-2	서편교-2-1	S2-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-2	서편교-2-2	S2-T1	교량상부	신축이음	와셔누락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-2	서편교-2-3	S2-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-1	S3-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-2	S3-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-3	S3-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-4	S3-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-5	S3-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-6	S3-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	4EA	0.08	EA	하자	18하
2-2	익산	서편교	서편교-3	서편교-3-7	S3-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-4	서편교-4-1	S1	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	서편교	서편교-6	서편교-6-1	S3	거더외부	거더외부	망상균열	CW=0.1~0.2	0.8	m	0.8	m	1EA	0.64	m'	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-7	서편교-7-1	S1	거더내부	신축이음	물받이 파손			-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15하
2-2	익산	서편교	서편교-7	서편교-9-1	S3	거더내부	거더내부	콘크리트 퇴적		1.7	m	2.5	m	1EA	4.25	m'	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-13	서편교-13-1	A1	교대	교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	m'	하자	15하
2-2	익산	서편교	서편교-13	서편교-13-2	A1	교대	교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	m'	하자	15하
2-2	익산	서편교	서편교-13	서편교-13-3	A1	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-13	서편교-13-4	A1	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-13	서편교-13-5	A1	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-13	서편교-13-6	A1	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-14	서편교-14-1	A2	교대	교대	재료분리		0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m'	하자	17상
2-2	익산	서편교	서편교-14	서편교-14-2	A2	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	m	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-14	서편교-15-1	P1	교각	받침	무수축물탈균열		0.1	m	0.1	m	3EA	0.30	m	하자	18상
2-2	익산	서편교	서편교-14	서편교-16-1	P2	교각	받침	무수축물탈균열		0.1	m	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	18상



위치	S1-T1	교량상부	도면번호	서편교-1
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	서편교-1-1

위치	S1-T1	교량상부	도면번호	서편교-1
내용	뒷개파손	1EA	연번	서편교-1-2



위치	S1-중앙	교량상부	도면번호	서편교-1
내용	배수관내부목재삽입	1EA	연번	서편교-1-3

위치	S1-T2	교량상부	도면번호	서편교-1
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	서편교-1-4



위치	S2-T1	교량상부	도면번호	서편교-2
내용	뒷개파손	1EA	연번	서편교-2-1

위치	S2-T1	교량상부	도면번호	서편교-2
내용	와셔누락	1EA	연번	서편교-2-2



위치	S2-T2	교량상부	도면번호	서편교-2
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	서편교-2-3

위치	S3-T1	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	서편교-3-1



위치	S3-T1	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	뒷개파손	1EA	연번	서편교-3-2

위치	S3-T1	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	서편교-3-3



위치	S3-T1	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	서편교-3-4

위치	S3-T1	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	뒷개파손	1EA	연번	서편교-3-5



위치	S3-T2	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 4EA	연번	서편교-3-6

위치	S3-T2	교량상부	도면번호	서편교-3
내용	뿔개파손	1EA	연번	서편교-3-7



위치	S1	거더외부	도면번호	서편교-4
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	서편교-4-1

위치	S3	거더외부	도면번호	서편교-6
내용	망상균열	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	서편교-6-1



위치	S1	거더내부	도면번호	서편교-7
내용	물받이 파손	m, 0.3m, 1EA	연번	서편교-7-1

위치	S3	거더내부	도면번호	서편교-7
내용	콘크리트 퇴적	1.7m, 2.5m, 1EA	연번	서편교-9-1



위치	A1	교대	도면번호	서편교-13
내용	체수	4.5m, 11m, 1EA	연번	서편교-13-1

위치	A1	교대	도면번호	서편교-13
내용	체수	4.5m, 11m, 1EA	연번	서편교-13-2



위치	A1	교대	도면번호	서편교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	서편교-13-3

위치	A1	교대	도면번호	서편교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	서편교-13-4



위치	A1	교대	도면번호	서편교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	서편교-13-5

위치	A1	교대	도면번호	서편교-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	서편교-13-6



위치	A2	교대	도면번호	서편교-14
내용	재료분리	0.3m, L=0.3m, 1EA	연번	서편교-14-1

위치	A2	교대	도면번호	서편교-14
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	서편교-14-2



위치	P1	교각	도면번호	서편교-14
내용	무수축물탈균열	0.1mm, 0.1m, 3EA	연번	서편교-15-1

위치	P2	교각	도면번호	서편교-14
내용	무수축물탈균열	0.1mm, 0.1m, 1EA	연번	서편교-16-1