



위치	S1-T2	교량상부	도면번호	신당교-1
내용	너트탈락	1EA	S1-T2	신당교-1-1

위치	S1-T1	교량상부	도면번호	신당교-1
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-1-2



위치	S1-T1	교량상부	S1-T1	신당교-1
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	S2-T2	신당교-1-4

위치	S1-T1	교량상부	도면번호	신당교-1
내용	뒷개불량	1EA	연번	신당교-1-5




위치	S2-T2	교량상부	S3-T2	신당교-2
내용	뒷개파손	1EA	S4-T1	신당교-2-1

위치	S2-T2	교량상부	도면번호	신당교-2
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-2-2



위치	S2-T1	교량상부	S4-T1	신당교-2
내용	뿔개파손	1EA	S4-T1	신당교-2-3

위치	S3-T1	교량상부	도면번호	신당교-3
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	신당교-3-1



위치	S4-T1	교량상부	S8-T2	신당교-4
내용	뿔개파손	1EA	S8-T1	신당교-4-1

위치	S4-T1	교량상부	도면번호	신당교-4
내용	뿔개파손	1EA	연번	신당교-4-2




위치	S4-T1	교량상부	S9-T1	신당교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	S10-T2	신당교-4-3

위치	S4-T1	교량상부	도면번호	신당교-4
내용	뿔개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-4-4



위치	S4-T1	교량상부	S10-T2	신당교-4
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	S11-T2	신당교-4-6

위치	S5-T2	교량상부	도면번호	신당교-5
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-5-1



위치	S6-T1	교량상부	S11-T2	신당교-6
내용	뒹개판볼트탈락	1EA	S12-T1	신당교-6-1

위치	S7-T1	교량상부	도면번호	신당교-7
내용	뒹개파손	1EA	연번	신당교-7-1



위치	S8-T2	교량상부	S12-T2	신당교-8
내용	뒹개판볼트탈락	2EA	S13-T2	신당교-8-1

위치	S8-T1	교량상부	도면번호	신당교-8
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-8-2



위치	S9-T1	교량상부	S14-T2	신당교-9
내용	뒤편개파손	1EA	S14-T2	신당교-9-1

위치	S9-T2	교량상부	도면번호	신당교-9
내용	뒤편개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-9-2



위치	S9-T1	교량상부	S16-T2	신당교-9
내용	뒤편개파손	1EA	S17-T2	신당교-9-3

위치	S9-T1	교량상부	도면번호	신당교-9
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-9-4



위치	S10-T2	교량상부	S17-T2	신당교-10
내용	뒤편개파손	1EA	S17-T1	신당교-10-1

위치	S10-T2	교량상부	도면번호	신당교-10
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	신당교-10-3



위치	S10-T1	교량상부	S19-T2	신당교-10
내용	덮개설치불량	1EA	S20-중앙	신당교-10-4

위치	S10-T2	교량상부	도면번호	신당교-10
내용	덮개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-10-5



위치	S11-T2	교량상부	S23-T2	신당교-11
내용	덮개판볼트탈락	1EA	S23-중앙	신당교-11-1

위치	S11-T1	교량상부	도면번호	신당교-11
내용	덮개파손	1EA	연번	신당교-11-2



위치	S11-T1	교량상부	S24-T2	신당교-11
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	S24-중앙	신당교-11-3

위치	S11-T1	교량상부	도면번호	신당교-11
내용	덮개파손	1EA	연번	신당교-11-4



위치	S11-T2	교량상부	S26-T2	신당교-11
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	S26-중앙	신당교-11-5

위치	S12-T1	교량상부	도면번호	신당교-12
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-12-1



위치	S12-T1	교량상부	S27-중앙	신당교-12
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	S27-T2	신당교-12-3

위치	S12-T2	교량상부	도면번호	신당교-12
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-12-4



위치	S12-T2	교량상부	S28-T2	신당교-12
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	S29-T2	신당교-12-5

위치	S13-T2	교량상부	도면번호	신당교-13
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-13-1



위치	S13-T1	교량상부	S30-T2	신당교-13
내용	뿔개파손	1EA	S31-T1	신당교-13-2

위치	S13-T1	교량상부	도면번호	신당교-13
내용	뿔개파손	2EA	연번	신당교-13-3



위치	S13-T2	교량상부	S32-T1	신당교-13
내용	뿔개파손	1EA	S32-T2	신당교-13-4

위치	S14-T2	교량상부	도면번호	신당교-14
내용	뿔개파손	1EA	연번	신당교-14-1



위치	S14-T2	교량상부	S33-T2	신당교-14
내용	뿔개판볼트탈락	1EA	S34-T1	신당교-14-3

위치	S15-중앙	교량상부	도면번호	신당교-15
내용	이물질퇴적	m, 4m, 1EA	연번	신당교-15-1



위치	S15-T1	교량상부	S34-T2	신당교-15
내용	뒷개파손	2EA	연번	신당교-15-2

위치	S16-T2	교량상부	도면번호	신당교-16
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-16-1



위치	S17-T2	교량상부	도면번호	신당교-17
내용	볼트체결볼량	1EA	연번	신당교-17-1

위치	S17-T2	교량상부	도면번호	신당교-17
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-17-2



위치	S17-T2	교량상부	도면번호	신당교-17
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-17-3

위치	S17-T2	교량상부	도면번호	신당교-17
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-17-4



위치	S17-T2	교량상부	도면번호	신당교-17
내용	와셔누락	1EA	연번	신당교-17-5

위치	S17-T1	교량상부	도면번호	신당교-17
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-17-6



위치	S18-T1	교량상부	도면번호	신당교-18
내용	덮개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-18-1

위치	S19-T1	교량상부	도면번호	신당교-19
내용	덮개파손	1EA	연번	신당교-19-1



위치	S19-T2	교량상부	도면번호	신당교-19
내용	덮개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-19-2

위치	S19-T2	교량상부	도면번호	신당교-19
내용	덮개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-19-3



위치	S20-중앙	교량상부	도면번호	신당교-20
내용	이물질퇴적	m, 1.5m, 1EA	연번	신당교-20-1

위치	S21-T2	교량상부	도면번호	신당교-21
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-21-1



위치	S22-T2	교량상부	도면번호	신당교-22
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-22-1

위치	S23-T1	교량상부	도면번호	신당교-23
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-23-1



위치	S23-T2	교량상부	도면번호	신당교-23
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-23-2

위치	S23-중앙	교량상부	도면번호	신당교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-23-3



위치	S23-중앙	교량상부	도면번호	신당교-23
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-23-4




위치	S24-T2	교량상부	도면번호	신당교-24
내용	덮개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-24-1



위치	S24-T2	교량상부	도면번호	신당교-24
내용	덮개파손	1EA	연번	신당교-24-2



위치	S24-T2	교량상부	도면번호	신당교-24
내용	덮개파손	1EA	연번	신당교-24-3



위치	S24-중앙	교량상부	도면번호	신당교-24
내용	이물질퇴적	m, 0.5m, 1EA	연번	신당교-24-4



위치	S25-T1	교량상부	도면번호	신당교-25
내용	덮개파손	1EA	연번	신당교-25-1



위치	S25-T2	교량상부	도면번호	신당교-25
내용	볼트체결볼량	1EA	연번	신당교-25-2

위치	S25-T2	교량상부	도면번호	신당교-25
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-25-3



위치	S26-T2	교량상부	도면번호	신당교-26
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-26-1

위치	S26-중앙	교량상부	도면번호	신당교-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-26-2



위치	S26-중앙	교량상부	도면번호	신당교-26
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-26-3

위치	S27-T1	교량상부	도면번호	신당교-27
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-27-1



위치	S27-중앙	교량상부	도면번호	신당교-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-27-2



위치	S27-T2	교량상부	도면번호	신당교-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	신당교-27-3



위치	S27-T2	교량상부	도면번호	신당교-27
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-27-4



위치	S28-중앙	교량상부	도면번호	신당교-28
내용	판넬탈락	1EA	연번	신당교-28-1



위치	S28-T2	교량상부	도면번호	신당교-28
내용	볼트체결불량	1EA	연번	신당교-28-2



위치	S28-중앙	교량상부	도면번호	신당교-28
내용	이물질퇴적	m, 0.8m, 1EA	연번	신당교-28-3



위치	S28-T2	교량상부	도면번호	신당교-28
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-28-4

위치	S28-T1	교량상부	도면번호	신당교-28
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-28-5




위치	S29-T2	교량상부	도면번호	신당교-29
내용	뒷개판볼트탈락	2EA	연번	신당교-29-1

위치	S29-중앙	교량상부	도면번호	신당교-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	신당교-29-2



위치	S30-T2	교량상부	도면번호	신당교-30
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-30-1

위치	S30-T1	교량상부	도면번호	신당교-30
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-30-2



위치	S30-T2	교량상부	도면번호	신당교-30
내용	뒹개파손	1EA	연번	신당교-30-3

위치	S30-T2	교량상부	도면번호	신당교-30
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-30-4



위치	S31-T1	교량상부	도면번호	신당교-31
내용	뒹개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-31-1

위치	S31-T2	교량상부	도면번호	신당교-31
내용	뒹개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-31-2




위치	S31-T2	교량상부	도면번호	신당교-31
내용	뒹개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-31-3

위치	S31-T2	교량상부	도면번호	신당교-31
내용	뒹개파손	1EA	연번	신당교-31-4



위치	S32-T1	교량상부	도면번호	신당교-32
내용	뒷개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-32-1

위치	S32-T2	교량상부	도면번호	신당교-32
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-32-2



위치	S32-T2	교량상부	도면번호	신당교-32
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-32-3

위치	S32-중앙	교량상부	도면번호	신당교-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-32-4



위치	S32-T2	교량상부	도면번호	신당교-32
내용	뒷개파손	1EA	연번	신당교-32-5

위치	S33-T1	교량상부	도면번호	신당교-33
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-33-1



위치	S33-T2	교량상부	도면번호	신당교-33
내용	뿔개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-33-2

위치	S34-T1	교량상부	도면번호	신당교-34
내용	뿔개파손	1EA	연번	신당교-34-1



위치	S34-T2	교량상부	도면번호	신당교-34
내용	뿔개판볼트탈락	1EA	연번	신당교-34-2

위치	S34-T2	교량상부	도면번호	신당교-34
내용	뿔개파손	1EA	연번	신당교-34-3



위치	S34-T2	교량상부	도면번호	신당교-34
내용	뿔개파손	1EA	연번	신당교-34-4

위치	S34-T2	교량상부	도면번호	신당교-34
내용	뿔개파손	1EA	연번	신당교-34-5



위치	S1	거더외부	도면번호	신당교-35	위치	S1	거더외부	도면번호	신당교-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	신당교-35-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	신당교-35-3



위치	S1	거더외부	도면번호	신당교-35	위치	S1	거더외부	도면번호	신당교-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	신당교-35-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	신당교-35-5



위치	S1	거더외부	도면번호	신당교-35	위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	신당교-35-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-36-1



위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36	위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	신당교-36-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 5m, 1EA	연번	신당교-36-3



위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36	위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	신당교-36-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	신당교-36-5




위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36	위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	신당교-36-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	신당교-36-7



위치	S2	거더외부	도면번호	신당교-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	신당교-36-8

위치	S3	거더외부	도면번호	신당교-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	신당교-37-1



위치	S3	거더외부	도면번호	신당교-37
내용	누수	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	신당교-37-2

위치	S4	거더외부	도면번호	신당교-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 2EA	연번	신당교-38-1



위치	S6	거더외부	도면번호	신당교-40
내용	누수오염	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	신당교-40-1

위치	S7	거더외부	도면번호	신당교-41
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 2EA	연번	신당교-41-1



위치	S7	거더외부	도면번호	신당교-41	위치	S8	거더외부	도면번호	신당교-42
내용	망상균열	2.5m, 2.5m, 1EA	연번	신당교-41-2	내용	망상균열	2.5m, 3m, 1EA	연번	신당교-42-1



위치	S9	거더외부	도면번호	신당교-43	위치	S9	거더외부	도면번호	신당교-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 2EA	연번	신당교-43-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 2EA	연번	신당교-43-2




위치	S9	거더외부	도면번호	신당교-43	위치	S9	거더외부	도면번호	신당교-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 2EA	연번	신당교-43-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-43-4



위치	S9	거더외부	도면번호	신당교-43	위치	S10	거더외부	도면번호	신당교-44
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-43-5	내용	콘크리트파손	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	신당교-44-1



위치	S12	거더외부	도면번호	신당교-46	위치	S15	거더외부	도면번호	신당교-49
내용	망상균열	2m, 10m, 1EA	연번	신당교-46-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	신당교-49-1



위치	S15	거더외부	도면번호	신당교-49	위치	S16	거더외부	도면번호	신당교-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 5m, 1EA	연번	신당교-49-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	신당교-50-1



위치	S17	거더외부	도면번호	신당교-51	위치	S18	거더외부	도면번호	신당교-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	신당교-51-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	신당교-52-1



위치	S19	거더외부	도면번호	신당교-53	위치	S20	거더외부	도면번호	신당교-54
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 2EA	연번	신당교-53-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	신당교-54-1



위치	S20	거더외부	도면번호	신당교-54	위치	S20	거더외부	도면번호	신당교-54
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	신당교-54-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 3EA	연번	신당교-54-3



위치	S21	거더외부	도면번호	신당교-55	위치	S21	거더외부	도면번호	신당교-55
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	신당교-55-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	신당교-55-2



위치	S23	거더외부	도면번호	신당교-57	위치	S24	거더외부	도면번호	신당교-58
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	신당교-57-1	내용	망상균열	3m, 2m, 1EA	연번	신당교-58-1



위치	S27	거더외부	도면번호	신당교-61	위치	S28	거더외부	도면번호	신당교-62
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	신당교-61-1	내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	신당교-62-1



위치	S28	거더외부	도면번호	신당교-62	위치	S29	거더외부	도면번호	신당교-63
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	신당교-62-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	신당교-63-1



위치	S29	거더외부	도면번호	신당교-63	위치	S30	거더외부	도면번호	신당교-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	신당교-63-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	신당교-64-1



위치	S31	거더외부	도면번호	신당교-65	위치	S32	거더외부	도면번호	신당교-66
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	신당교-65-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 3EA	연번	신당교-66-1



위치	S33	거더외부	도면번호	신당교-67	위치	S33	거더외부	도면번호	신당교-67
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	신당교-67-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	신당교-67-1



위치	S3	거더내부	도면번호	신당교-71	위치	S31	거더내부	도면번호	신당교-73
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	신당교-71-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	신당교-73-1



위치	S7	거더외부	도면번호	신당교-75	위치	S8	거더내부	도면번호	신당교-76
내용	실링미처리	2EA	연번	신당교-75-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	신당교-76-1



위치	S9	거더내부	도면번호	신당교-77
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	신당교-77-1

위치	S9	거더내부	도면번호	신당교-77
내용	신축이음파손	m, 5m, 1EA	연번	신당교-77-2



위치	S12	거더내부	도면번호	신당교-80
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4m, 1EA	연번	신당교-80-1

위치	S13	거더외부	도면번호	신당교-81
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	신당교-81-1



위치	S14	거더내부	도면번호	신당교-82
내용	배수관누수	1EA	연번	신당교-82-1

위치	S14	거더내부	도면번호	신당교-82
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-82-2



위치	S15	거더외부	도면번호	신당교-83
내용	배수관누수	2EA	연번	신당교-83-1

위치	S15	거더외부	도면번호	신당교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	신당교-83-2



위치	S18	거더내부	도면번호	신당교-86
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	신당교-86-1

위치	S18	거더내부	도면번호	신당교-86
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 15m, 1EA	연번	신당교-86-2



위치	S18	거더외부	도면번호	신당교-86
내용	배수관 막힘	1EA	연번	신당교-86-3

위치	S19	거더외부	도면번호	신당교-87
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	신당교-87-1



위치	S19	거더내부	도면번호	신당교-87
내용	배수관누수	1EA	연번	신당교-87-2

위치	S20	거더내부	도면번호	신당교-88
내용	실링미처리	1EA	연번	신당교-88-1



위치	S20	거더내부	도면번호	신당교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4.5m, 2EA	연번	신당교-88-2

위치	S21	거더내부	도면번호	신당교-89
내용	실링미처리	1EA	연번	신당교-89-1



위치	S21	거더내부	도면번호	신당교-89
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	신당교-89-2

위치	S21	거더내부	도면번호	신당교-89
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	신당교-89-3



위치	S22	거더내부	도면번호	신당교-90
내용	백태	0.3m, 1.5m, 1EA	연번	신당교-90-1

위치	S23	거더내부	도면번호	신당교-91
내용	그라운드선타락	1EA	연번	신당교-91-1



위치	S23	거더내부	도면번호	신당교-91
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	신당교-91-3

위치	S23	거더내부	도면번호	신당교-91
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 25m, 1EA	연번	신당교-91-4



위치	S24	거더내부	도면번호	신당교-92
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	신당교-92-1

위치	S24	거더내부	도면번호	신당교-92
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	신당교-92-2



위치	S24	거더내부	도면번호	신당교-92
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	신당교-92-2

위치	S25	거더내부	도면번호	신당교-93
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 10m, 1EA	연번	신당교-93-2



위치	S25	거더내부	도면번호	신당교-93
내용	배수관 누수	1EA	연번	신당교-93-3

위치	S27	거더내부	도면번호	신당교-95
내용	배수관 파손	m, 0.4m, 1EA	연번	신당교-95-1



위치	S27	거더내부	도면번호	신당교-95
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 9m, 1EA	연번	신당교-95-2

위치	S28	거더내부	도면번호	신당교-96
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	신당교-96-1




위치	S31	거더내부	도면번호	신당교-99
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	신당교-99-1

위치	S34	거더내부	도면번호	신당교-102
내용	배수관누수	1EA	연번	신당교-102-1



위치	S16	격벽	도면번호	신당교-118
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	신당교-118-1

위치	A1	교대	도면번호	신당교-137
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	신당교-137-1



위치	A1	교대	도면번호	신당교-137
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	신당교-137-2

위치	A1	교대	도면번호	신당교-137
내용	체수	2.3m, 3m, 1EA	연번	신당교-137-3



위치	A2	교대	도면번호	신당교-138
내용	체수	4.5m, 11m, 1EA	연번	신당교-138-1

위치	A2	교대	도면번호	신당교-138
내용	체수	4.5m, 11m, 1EA	연번	신당교-138-3



위치	P3	교각	도면번호	신당교-141
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	신당교-141-1

위치	P5	교각	도면번호	신당교-143
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	신당교-143-1



위치	P8	교각	도면번호	신당교-146
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	신당교-146-1

위치	P8	교각	도면번호	신당교-146
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.2m, 3EA	연번	신당교-146-2



위치	P8	교각	도면번호	신당교-146
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	신당교-146-3

위치	P10	교각	도면번호	신당교-148
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	신당교-148-1





위치	P10	교각	도면번호	신당교-148
내용	박리	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-148-2

위치	P10	교각	도면번호	신당교-148
내용	Plate 녹발생	0.9m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-148-3



위치	P10	교각	도면번호	신당교-148
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	신당교-148-4

위치	P18	교각	도면번호	신당교-156
내용	Plate 녹발생	0.9m, 0.1m, 2EA	연번	신당교-156-1



위치	p18	교각	도면번호	신당교-156
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 2EA	연번	신당교-156-2

위치	P18	교각	도면번호	신당교-156
내용	Plate 녹발생	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	신당교-156-3



위치	P19	교각	도면번호	신당교-157
내용	누수오염	0.4m, 2m, 2EA	연번	신당교-157-1

위치	P22	교각	도면번호	신당교-160
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	신당교-160-1



위치	P23	교각	도면번호	신당교-161
내용	망상균열	6m, 2.5m, 1EA	연번	신당교-161-1

위치	P24	교각	도면번호	신당교-162
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	신당교-162-1



위치	P28	교각	도면번호	신당교-166
내용	망상균열	7m, 1.8m, 1EA	연번	신당교-166-2

위치	P28	교각	도면번호	신당교-166
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	신당교-166-3



위치	P30	교각	도면번호	신당교-168
내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1

위치	P30	교각	도면번호	신당교-168
내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1



위치	P30	교각	도면번호	신당교-168
내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1

위치	P30	교각	도면번호	신당교-168
내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1



위치	P30	교각	도면번호	신당교-168	위치	P30	교각	도면번호	신당교-168
내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1	내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1



위치	P30	교각	도면번호	신당교-168					
내용	망상균열	6m, 2m, 1EA	연번	신당교-168-1					