

송학제2교

슬래브상면

송 학 제 2 교
슬래브 상면-S1

방호벽				
공동구	① 균열 0.2/0.6 3EA			
자갈막이				
도상				
도상				
자갈막이				
공동구				
방호벽	② 파손 0.2x0.1			

A1

P1

손 상 범 례					
구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구마힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점 검 범 례			
☐	기 존 손 상	☐	신 규 손 상 (18년 하)
☐		☐	보 수 시 행

손 상 현 황 표											
NO	점 검 연 도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고
			폭	깊이	길이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량
1	16하	균열	0.2	0.6		3	1.80	m			기존
2	16하	파손	0.2	0.1		1	0.02	m ²			기존
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

송 학 제 2 교
슬래브 상면-S2

방향표	0.2/0.6 균열부백태
공동구	
자갈막이	
도상	
도상	
자갈막이	
공동구	
방향표	

P1

A2


손 상 범 례					
구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		물샘, 총분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점 검 범 례			
☐	기 존 손 상	☐	신 규 손 상 (18년 하)
☐		☐	보 수 시 행

손 상 현 황 표											
NO	점검 년도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량
1	17하	균열부백태	0.2	0.6		1	0.60	m			기존
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

슬래브하면

송 학 제 2 교
슬래브 하면-S1



A1

P1

손 상 범 례

구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구마힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		


점 검 범 례

☐	기 존 손 상	☐	신 규 손 상 (18년 하)	☐	보 수 시 행
-----------------------	---------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---------

손 상 현 황 표

NO	측출 년도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고	
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명		물량
1	15상	보수재 박리	0.3	1.0		1	0.30	m²				기존
2	17상	보수재 박리	1.0	14.0		1	14.00	m²				기존
3	16상	균열	0.2	0.6		10	6.00	m				기존
4	16상	균열	0.2	0.6		7	4.20	m				기존
5	16하	균열	0.2	1.2		10	12.00	m				기존
6	16하	균열	0.2	1.2		7	8.40	m				기존
7	17하	파손	0.7	0.2		1	0.14	m²				기존
8	17상	보수재 박리	0.3	0.5		1	0.15	m²				기존
9	17상	보수재 박리	0.5	3.0		1	1.50	m²				기존
10	18상	보수재 박리	0.2	0.2		1	0.04	m²				기존
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

송 학 제 2 교
슬래브 하면-S2



P1

A2

손 상 범 례

구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
CW 02	균열	백태, 결로	망상균열	망상균열	
	파손, 탈락, 박리, 박락	들뜸, 층분리	재료분리		
	철근노출	부식	누수, 습윤부		
	채수	배수구마힘	열화		
	이물질 퇴적	변형	보수		
	보수완료	기타			

점 검 범 례

	기 존 손 상		신 규 손 상 (18년 하)		보 수 시 행
--	---------	--	-----------------	--	---------


손 상 현 황 표

NO	측 년 도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고	
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명		물량
1	16상	균열	0.2	0.3		6	1.80	m				기존
2	16하	균열	0.2	1.2		6	7.20	m				기존
3	17하	보수재 박리	0.6	10.0		1	6.0	m²				기존
4	17상	보수재 박리	0.5	0.5		1	0.25	m²				기존
5	17상	보수재 박리	0.2	0.5		1	0.10	m²				기존
6	18상	보수재 박리	0.5	0.5		1	0.25	m²				기존
7	18상	보수재 박리	0.5	0.5		1	0.25	m²				기존
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

교 각

송 학 제 2 교

교 각-P1




손 상 범 례					
구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
CW 02	균열	백태, 결로		망상균열	
	파손, 탈락, 박리, 박락	들뜸, 층분리		재료분리	
	철근노출	부식		누수, 습윤부	
	채수	배수구막힘		열화	
	이물질 퇴적	변형		보수	
	보수완료	기타			

점 검 범 례			
☐	기 준 손 상	☐	신 규 손 상 (18년 하)
☐		☐	보 수 시 행

손 상 현 황 표										
NO	검출 년도	손 상 내 용	손 상 규 모				최종보수내역			비고
			폭	깊이	길이	개소	물량	단위	년월	
1	16하	백태	1.5	1.0		1	1.50	㎡		기존
2	17상	보수재 박리	1.0	1.5		1	1.50	㎡		기존
3	17상	보수재 박리	0.5	1.0		1	0.50	㎡		기존
4	17상	보수재 박리	0.5	1.0		1	0.50	㎡		기존
5	17상	보수재 박리	0.5	1.0		1	0.50	㎡		기존
6	17상	보수재 박리	1.0	5.0		1	5.00	㎡		기존
7	17상	보수재 박리	0.6	1.0		1	0.60	㎡		기존
8	17상	보수재 박리	1.5	1.0		1	1.50	㎡		기존
9	17상	보수재 박리	0.3	0.6		1	0.18	㎡		기존
10	17상	보수재 박리	0.5	0.6		1	0.30	㎡		기존
11	17상	보수재 박리	1.0	1.5		1	1.50	㎡		기존
12	17상	보수재 박리	0.5	1.0		1	0.50	㎡		기존
13	17상	보수재 박리	0.6	1.0		1	0.60	㎡		기존
14	17상	보수재 박리	0.6	1.0		1	0.60	㎡		기존
15	17상	보수재 박리	0.6	1.5		1	0.54	㎡		기존
16	17상	보수재 박리	0.2	2.0		1	0.40	㎡		기존
17	18상	표면오염	1.5	5.0		1	7.50	㎡		기존
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

교대

송 학 제 2 교
교 대-A1



손 상 범 례					
구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
CW 02	균열	백태, 결로		망상균열	
	파손, 탈락, 박리, 박락	돌출, 총분리		재료분리	
	철근노출	부식		누수, 습윤부	
	채수	배수구막힘		열화	
	이물질 퇴적	변형		보수	
	보수완료	기타			


점 검 범 례			
☐	기 존 손 상	☐	신 규 손 상 (18년 하)
☐		☐	보 수 시 행

손 상 현 황 표											
NO	측정 년도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	개소	수량	단위	년월	공법명	수량
1	15상	백태	0.2	0.5		1	0.10	m ²			기존
2	16상	백태	0.2	0.2		1	0.04	m ²			기존
3	16하	균열	0.2	0.5		1	0.05	m			기존
4	16하	보수재 박리	0.3	0.3		1	0.09	m ²			기존
5	16하	보수재 박리	0.2	0.2		1	0.04	m ²			기존
6	17하	균열	0.2	1.0		1	1.0	m			기존
7	17하	보수부 돌출	0.5	0.5		1	0.25	m ²			기존
8	17상	보수재 박리	1.0	4.0		1	4.00	m ²			기존
9	17상	보수부 균열	0.1	6.0		1	6.00	m			기존
10	18상	배수구막힘				1	1.00	EA			기존
11	18상	배수구막힘				1	1.00	EA			기존
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											


송 학 제 2 교
교 대-A2



좌측면



정 면



우측면

손 상 범 례					
구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
CW 02	균열	백태, 결로		망상균열	
	파손, 탈락, 박리, 박락	들뜸, 층분리		재료분리	
	철근노출	부식		누수, 습윤부	
	채수	배수구마힘		열화	
	이물질 퇴적	변형		보수	
	보수완료	기타			

점 검 범 례			
☐	기 존 손 상	☐	신 규 손 상 (18년 하)
☐		☐	보 수 시 행

손 상 현 황 표											
NO	결손 년도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량
1	16상	누수흔적	0.2	0.5		2	0.20	m			기존
2	16상	보수재 박리	0.2	0.2		1	0.04	m			기존
3	16상	실린트 미향진		3.5		1	3.50	m			기존
4	15하	보수재 박리	0.5	1.0		1	0.50	m			기존
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											