

손상 집계 표

공구	사업소	구조물명	도면 번호	연번	경간	부재	신별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		허차 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-1	JM-강정교-1-1	S1-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-1	JM-강정교-1-1	S1-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-2	JM-강정교-2-1	S2-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-2	JM-강정교-2-2	S2-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-2	JM-강정교-2-3	S2-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-2	JM-강정교-2-4	S2-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-2	JM-강정교-2-5	S2-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-3	JM-강정교-3-1	S3-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-3	JM-강정교-3-2	S3-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-3	JM-강정교-3-3	S3-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-3	JM-강정교-3-4	S3-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-3	JM-강정교-3-5	S3-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-1	S4-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-2	S4-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-3	S4-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-4	S4-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-5	S4-T1	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-6	S4-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-4	JM-강정교-4-7	S4-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-1	S5-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m³	허차	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-2	S5-T2	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-3	S5-T2	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-4	S5-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-5	S5-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-6	S5-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-7	S5-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-5	JM-강정교-5-8	S5-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-1	S6-T2	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-2	S6-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-3	S6-T1	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-4	S6-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-5	S6-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-6	S6-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-6	JM-강정교-6-7	S6-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-7	JM-강정교-7-1	S7-T1	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-7	JM-강정교-7-2	S7-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-7	JM-강정교-7-3	S7-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-7	JM-강정교-7-4	S7-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-8	JM-강정교-8-1	S8-T1	상면		신축이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-8	JM-강정교-8-2	S8-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-8	JM-강정교-8-3	S8-T2	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-8	JM-강정교-8-4	S8-T2	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-8	JM-강정교-8-5	S8-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-8	JM-강정교-8-6	S8-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-9	JM-강정교-9-1	S9-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-9	JM-강정교-9-2	S9-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-9	JM-강정교-9-3	S9-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-9	JM-강정교-9-4	S9-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-9	JM-강정교-9-5	S9-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-9	JM-강정교-9-6	S9-T1	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-10-1	S10-T1	상면		신축이음부	신축이음체결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-10-2	S10-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-10-3	S10-T1	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-10-4	S10-T1	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-11-1	S10-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-11-2	S10-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-10	JM-강정교-11-3	S10-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-12	JM-강정교-12-1	S12-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m³	허차	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-12	JM-강정교-12-2	S12-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-12	JM-강정교-12-3	S12-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-13	JM-강정교-13-1	S13-T1	상면		보도부	말개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-13	JM-강정교-13-2	S13-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-13	JM-강정교-13-3	S13-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-13	JM-강정교-13-4	S13-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-13	JM-강정교-13-5	S13-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-13	JM-강정교-13-6	S13-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-14	JM-강정교-14-1	S14-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	3EA	0.03	m³	허차	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-14	JM-강정교-14-2	S14-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m³	허차	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-14	JM-강정교-14-3	S14-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-14	JM-강정교-14-4	S14-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-14	JM-강정교-14-5	S14-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-14	JM-강정교-14-6	S14-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-15	JM-강정교-15-1	S15-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-15	JM-강정교-15-2	S15-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-15	JM-강정교-15-3	S15-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m³	허차	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-15	JM-강정교-15-4	S15-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m³	허차	18상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물명	도면 번호	연번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-15	JM-강정교-15-5	S15-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-15	JM-강정교-15-6	S15-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-16	JM-강정교-16-1	S16-T2	상면		보도부	말개파손		-		-		1EA	1.00	EA	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-16	JM-강정교-16-2	S16-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-16	JM-강정교-16-3	S16-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-16	JM-강정교-16-4	S16-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-17	JM-강정교-17-1	S17-T2	상면		보도부	말개파손		-		-		1EA	1.00	EA	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-17	JM-강정교-17-2	S17-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-18	JM-강정교-18-1	S18-T1	상면		신축이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-18	JM-강정교-18-2	S18-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-18	JM-강정교-18-3	S18-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-19	JM-강정교-19-1	S19-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-19	JM-강정교-19-2	S19-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-20	JM-강정교-20-1	S20-T1	상면		신축이음부	볼트체결불량		-	-	-	-	1EA	1	EA	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-20	JM-강정교-20-2	S20-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-20	JM-강정교-20-3	S20-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-21	JM-강정교-21-1	S21-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-21	JM-강정교-21-2	S21-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-21	JM-강정교-21-3	S21-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-22	JM-강정교-22-1	S22-T2	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-22	JM-강정교-22-2	S22-T1	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-22	JM-강정교-22-3	S22-T1	상면		보도부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-22	JM-강정교-22-4	S22-T2	상면		방호벽	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-1	S2	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	m	3.1	m	1EA	0.31	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-2	S2	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	m	3.0	m	1EA	0.30	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-3	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.5	m	1EA	0.15	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-4	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.0	m	1EA	0.10	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-5	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	m	2.0	m	1EA	0.40	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-6	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-23	JM-강정교-23-7	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-24	JM-강정교-24-1	S2	거더외부		우측칸틸레버	누수오염		3.0	m	1.0	m	1EA	3.00	m'	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-24	JM-강정교-24-2	S2	거더외부		우측칸틸레버	누수오염		3.0	m	1.0	m	1EA	3.00	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-24	JM-강정교-24-3	S2	거더외부		우측칸틸레버	누수오염		3.0	m	1.0	m	1EA	3.00	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-24	JM-강정교-24-4	S2	거더외부		우벽체	균형		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-24	JM-강정교-24-5	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-24	JM-강정교-24-6	S2	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	3EA	2.10	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-25	JM-강정교-25-1	S3	거더외부		하면	균형		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-25	JM-강정교-25-2	S3	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	5EA	5.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-25	JM-강정교-25-3	S3	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-25	JM-강정교-25-4	S3	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-26	JM-강정교-26-1	S4	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-26	JM-강정교-26-2	S4	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-26	JM-강정교-26-3	S4	거더외부		우측칸틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-26	JM-강정교-26-4	S4	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-30	JM-강정교-30-1	S8	거더외부		우벽체	망상균열	CW=0.2	2.0	m	1.5	m	1EA	3.00	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-31	JM-강정교-31-1	S9	거더외부		우벽체	망상균열	CW=0.2	2.0	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-32	JM-강정교-32-1	S10	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-32	JM-강정교-32-2	S10	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-32	JM-강정교-32-3	S10	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-32	JM-강정교-32-1	S10	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-32	JM-강정교-32-2	S10	거더외부		우벽체	망상균열		2.0	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-34	JM-강정교-34-1	S12	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-34	JM-강정교-34-2	S12	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-36	JM-강정교-36-1	S14	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-36	JM-강정교-36-2	S14	거더외부		우측칸틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-36	JM-강정교-36-3	S14	거더외부		우측칸틸레버	벽체		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-37	JM-강정교-37-1	S15	거더외부		우측칸틸레버	누수오염		0.3	m	3.0	m	1EA	0.90	m'	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-37	JM-강정교-37-2	S15	거더외부		우측칸틸레버	누수오염		0.2	m	3.0	m	1EA	0.60	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-37	JM-강정교-37-3	S15	거더외부		우측칸틸레버	누수오염		0.1	m	1.0	m	1EA	0.10	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-37	JM-강정교-37-4	S15	거더외부		우벽체	망상균열	CW=0.1~2	2.0	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-37	JM-강정교-37-5	S15	거더외부		우벽체	균열(0.3										

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물명	도면 번호	연번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-39	JM-강정교-39-3	S17	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-39	JM-강정교-39-4	S17	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.5	m	2EA	5.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-39	JM-강정교-39-5	S17	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-1	S18	거더외부		좌벽체	망상균열	CW=0.1~2	2.5	㎠	2.0	m	1EA	5.00	m ²	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-2	S18	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-3	S18	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.5	m	2EA	5.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-4	S18	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-5	S18	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-6	S18	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-40	JM-강정교-40-7	S18	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-41	JM-강정교-41-1	S19	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-41	JM-강정교-41-2	S19	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-41	JM-강정교-41-3	S19	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-41	JM-강정교-41-4	S19	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-41	JM-강정교-41-5	S19	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-42	JM-강정교-42-1	S20	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.2	m	2EA	2.40	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-44	JM-강정교-44-1	S22	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-44	JM-강정교-44-2	S22	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-44	JM-강정교-44-3	S22	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-44	JM-강정교-44-4	S22	거더외부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-44	JM-강정교-44-5	S22	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-44	JM-강정교-44-6	S22	거더외부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-1	S1	거더내부		상면	배수관누수		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-2	S1	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-3	S1	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-4	S1	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	35.0	m	1EA	35.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-5	S1	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-6	S1	거더내부		하면	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-7	S2	거더내부		벽체	창착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-45	JM-강정교-45-8	S3	거더내부		우벽체	균열		0.1	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-46	JM-강정교-46-1	S2	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-46	JM-강정교-46-2	S3	거더내부		하면	균열		0.1	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-46	JM-강정교-46-3	S4	거더내부		벽체	창착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-47	JM-강정교-47-1	S3	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-47	JM-강정교-47-2	S3	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-47	JM-강정교-47-3	S4	거더내부		벽체	창착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-47	JM-강정교-47-4	S5	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-47	JM-강정교-47-5	S6	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-1	S4	거더내부		상면	배수관손상		0.4	m	0.4	m	1EA	0.16	m ²	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-2	S4	거더내부		상면	배수관손상		0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-3	S4	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-4	S4	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-5	S4	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-6	S4	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-7	S4	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-8	S4	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-9	S4	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-10	S5	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-48	JM-강정교-48-11	S6	거더내부		벽체	창착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-1	S5	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-2	S5	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-3	S5	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-4	S5	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-5	S5	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-6	S5	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-7	S5	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-49	JM-강정교-49-8	S5	거더내부		벽체	창착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-50	JM-강정교-50-1	S6	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-50	JM-강정교-50-2	S6	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-50	JM-강정교-50-3	S6	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물명	도면 번호	연번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-52	JM-강정교-52-3	S8	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-52	JM-강정교-52-4	S8	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-52	JM-강정교-52-5	S8	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-1	S9	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-2	S9	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-3	S9	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	3EA	0.90	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-4	S9	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-5	S9	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-6	S9	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-7	S9	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-8	S9	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-53	JM-강정교-53-9	S9	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-54	JM-강정교-54-1	S10	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-54	JM-강정교-54-2	S10	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-54	JM-강정교-54-3	S10	거더내부		우벽체	망상균열		0.8	㎠	0.6	m	1EA	0.48	m ²	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-54	JM-강정교-54-4	S10	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-54	JM-강정교-54-5	S10	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-55	JM-강정교-55-1	S11	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-55	JM-강정교-55-2	S11	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-55	JM-강정교-55-3	S11	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-55	JM-강정교-55-4	S11	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-55	JM-강정교-55-5	S11	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	2EA	0.80	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-55	JM-강정교-55-6	S11	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-1	S12	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-2	S12	거더내부		상면	백태		0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-3	S12	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-4	S12	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.5	m	2EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-5	S12	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-6	S12	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-7	S12	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-8	S12	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-9	S12	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-56	JM-강정교-56-10	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-57	JM-강정교-57-1	S13	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-57	JM-강정교-57-2	S13	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-57	JM-강정교-57-3	S13	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-57	JM-강정교-57-4	S13	거더내부		좌측	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-57	JM-강정교-57-5	S13	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-57	JM-강정교-57-6	S13	거더내부		상면	배수관백태		0.3	m	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-1	S14	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-2	S14	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-3	S14	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-4	S14	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-5	S14	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-6	S14	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-7	S14	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-58	JM-강정교-58-8	S14	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-1	S15	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-2	S15	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-3	S15	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-4	S15	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-5	S15	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-6	S15	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-59	JM-강정교-59-7	S15	거더내부		상면	배수관백태		0.3	㎠	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-60-1	S16	거더내부		신속이음부	배수관누수		-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-60-2	S16	거더내부		상면	백태		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m ²	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-60-3	S16	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-60-4	S16	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-60-5	S16	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-60-6	S16	거더내부		벽체	창착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-60	JM-강정교-강															

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물명	도면 번호	연번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-62	JM-강정교-62-7	S18	거더내부		벽체	장착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-62	JM-강정교-62-8	S18	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-62	JM-강정교-62-9	S18	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-63	JM-강정교-63-1	S19	거더내부		-	배수관손상		0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-63	JM-강정교-63-2	S19	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-63	JM-강정교-63-3	S19	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-63	JM-강정교-63-4	S19	거더내부		벽체	장착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-63	JM-강정교-63-5	S19	거더내부		상면	배수관벽태		0.3	㎠	0.3	m	1EA	0.09	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-63	JM-강정교-63-6	S19	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.5	m	2EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-64	JM-강정교-64-1	S20	거더내부		상면	배수관손상		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-64	JM-강정교-64-2	S20	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-64	JM-강정교-64-3	S20	거더내부		하면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-64	JM-강정교-64-4	S20	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-64	JM-강정교-64-5	S20	거더내부		벽체	장착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-64	JM-강정교-64-6	S20	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.5	m	2EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-65	JM-강정교-65-1	S21	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-65	JM-강정교-65-2	S21	거더내부		-	배수관누수		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-65	JM-강정교-65-3	S21	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-65	JM-강정교-65-4	S21	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-65	JM-강정교-65-5	S21	거더내부		벽체	장착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-1	S22	거더내부		신축이음부	배수관누수		-	-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-2	S22	거더내부		좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-3	S22	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-4	S22	거더내부		벽체	장착구부식			-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-5	S22	거더내부		상면	벽태		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-6	S22	거더내부		우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-66	JM-강정교-66-7	S22	거더내부		상면	배수관벽태		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-67	JM-강정교-67-1	P1	교각		코팅	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-67	JM-강정교-67-2	P1	교각		코팅	재료분리		0.5	m	1.5	m	1EA	0.75	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-67	JM-강정교-67-3	P1	교각		코팅	망상균열		3.0	m	1.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-67	JM-강정교-67-4	P1	교각		코팅	누수흔적		0.5	m	1.0	m	1EA	0.50	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-67	JM-강정교-67-5	P1	교각		코팅	표지판누락						1EA	1.00	EA	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-68	JM-강정교-68-1	P2	교각		코팅	균형		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-68	JM-강정교-68-2	P2	교각		코팅	누수흔적		1.5	m	2.5	m	1EA	3.75	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-68	JM-강정교-68-3	P2	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	m	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-68	JM-강정교-68-4	P2	교각		코팅	망상균열		2.0	m	0.5	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-70	JM-강정교-70-1	P4	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-70	JM-강정교-70-2	P4	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	m	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-70	JM-강정교-70-3	P4	교각		코팅	누수흔적		3.0	m	3.0	m	1EA	9.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-71	JM-강정교-71-1	P5	교각		기둥	균형		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-71	JM-강정교-71-2	P5	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	m	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-71	JM-강정교-71-3	P5	교각		코팅	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-71	JM-강정교-71-4	P5	교각		교량받침	도장박락		0.2	m	0.2	m	2EA	0.08	m	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-72	JM-강정교-72-1	P6	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-72	JM-강정교-72-2	P6	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-72	JM-강정교-72-3	P6	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	2.2	m	1EA	2.20	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-73	JM-강정교-73-1	P7	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-73	JM-강정교-73-2	P7	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-73	JM-강정교-73-3	P7	교각		코팅	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-73	JM-강정교-73-4	P7	교각		코팅	표지판탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-74	JM-강정교-74-1	P8	교각		기둥	균형		0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-74	JM-강정교-74-2	P8	교각		코팅	표지판탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-74	JM-강정교-74-3	P8	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-74	JM-강정교-74-4	P8	교각		기둥	망상균열		4.0	m	3.5	m	1EA	14.00	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-75	JM-강정교-75-1	P9	교각		기둥	균형		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-75	JM-강정교-75-2	P9	교각		기둥	균형		1.0	m	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-75	JM-강정교-75-3	P9	교각		기둥	균형		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-75	JM-강정교-75-4	P9	교각		기둥	헬스파손		-	-	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-75	JM-강정교-75-5	P9	교각		코팅	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-75	JM-강정교-75-6	P9	교각		기둥	망상균열		3.2	m	3.0	m	1EA	9.60	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-76	JM-강정교-76-1	P10	교각		기둥	헬스파손		-	-	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17상
3-5	정읍	강정교	JM-강정교-76	JM-강정교-76-2	P10	교각		코팅	재료분리		0.5	m	0.6	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교																	

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물명	도면 번호	연번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-79	JM-강정교-79-2	P13	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-79	JM-강정교-79-3	P13	교각		코핑	재료분리		0.2	m	0.7	m	1EA	0.14	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-79	JM-강정교-79-4	P13	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.3	㎠	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-79	JM-강정교-79-5	P13	교각		기둥	망상균열		11.3	m	1.2	m	1EA	13.56	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-79	JM-강정교-79-6	P13	교각		기둥	기타	배수관길이부족					1EA	1.00	EA	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-80	JM-강정교-80-1	P14	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	2.4	m	1EA	2.40	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-80	JM-강정교-80-2	P14	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.3	㎠	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-80	JM-강정교-80-3	P14	교각		기둥	균열		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-80	JM-강정교-80-4	P14	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎠	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-81	JM-강정교-81-1	P15	교각		기둥	균열		0.7	m	0.4	m	1EA	0.28	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-81	JM-강정교-81-2	P15	교각		기둥	균열		0.7	m	0.4	m	1EA	0.28	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-81	JM-강정교-81-3	P15	교각		기둥	누수오염		1.0	m	14.0	m	1EA	14.00	m'	하자	17상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-81	JM-강정교-81-4	P15	교각		코핑	재료분리		3.0	m	0.5	m	1EA	1.50	m'	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-82	JM-강정교-82-1	P16	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-82	JM-강정교-82-2	P16	교각		코핑	재료분리		1.5	m	0.8	m	1EA	1.20	m'	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-82	JM-강정교-82-3	P16	교각		코핑	교각표지판 탈락						1EA	1.00	EA	하자	18하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-83	JM-강정교-83-1	P17	교각		코핑	표면불량		0.4	m	0.8	m	1EA	0.32	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-83	JM-강정교-83-2	P17	교각		기둥	균열		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-83	JM-강정교-83-3	P17	교각		코핑	재료분리		0.2	m	0.7	m	1EA	0.14	m'	하자	16하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-84	JM-강정교-84-1	P18	교각		기둥	백태		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-84	JM-강정교-84-2	P18	교각		코핑	재료분리		0.5	m	0.8	m	1EA	0.40	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-84	JM-강정교-84-3	P18	교각		코핑	재료분리		0.4	m	0.8	m	3EA	0.96	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-85	JM-강정교-85-1	P19	교각		코핑	백태		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-85	JM-강정교-85-2	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-85	JM-강정교-85-3	P19	교각		코핑	백태		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-85	JM-강정교-85-4	P19	교각		코핑	표지판탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-85	JM-강정교-85-5	P19	교각		코핑	재료분리		1.0	m	0.8	m	2EA	1.60	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-85	JM-강정교-85-6	P19	교각		코핑	재료분리		1.0	m	0.6	m	1EA	0.60	m'	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-86	JM-강정교-86-1	P20	교각		코핑	백태		0.2	m	0.3	m	1EA	0.06	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-86	JM-강정교-86-2	P20	교각		기둥	망상균열		2.5	m	1.0	m	1EA	2.50	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-86	JM-강정교-86-3	P20	교각		기둥	균열		0.1	m	0.1	m	3EA	0.03	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-86	JM-강정교-86-4	P20	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-86	JM-강정교-86-5	P20	교각		코핑	망상균열		1.0	m	1.0	m	1EA	1.00	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-87	JM-강정교-87-1	P21	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-87	JM-강정교-87-2	P21	교각		기둥	균열		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-87	JM-강정교-87-3	P21	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-87	JM-강정교-87-4	P21	교각		코핑	재료분리		0.4	m	0.8	m	1EA	0.32	m'	하자	17하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-87	JM-강정교-87-5	P21	교각		코핑	재료분리		0.2	m	0.8	m	3EA	0.48	m'	하자	18상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-88	JM-강정교-88-1	A1	교대		내부	체수		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-89	JM-강정교-89-1	A2	교대		내부	체수		1.5	m	2.0	m	1EA	3.00	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-89	JM-강정교-89-2	A2	교대		내부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎠	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-89	JM-강정교-89-3	A2	교대		내부	균열(0.3mm이상)		0.3	㎠	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15하
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-89	JM-강정교-89-4	A2	교대		내부	체수		3.5	m	10.5	m	1EA	36.75	m'	하자	15상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-89	JM-강정교-89-5	A2	교대		내부	체수		1.5	m	6.0	m	1EA	9.00	m'	하자	16상
3-4	정읍	강정교	JM-강정교-89	JM-강정교-89-6	A2	교대		받침장치	받침물탈균열		0.1	㎠	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상