

시설물관리대장(공동구)

시 설 물 번 호	UC1987-0000003
관 리 번 호	4
시 설 물 명	개포공동구
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체	서울시설공단 공동구관리처	
소유자	서울특별시	전화번호 : 02-2128-2111
보관자		

1. 기본 현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	
UC1987-0000003		4	개포공동구			공동구	2종	공동구	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동)			(리,번지 등 주소)		관리주체		관리주체구분	소유자	
서울특별시	서초구	마방로	2, 양재천근린공원내 (양재동)		서울시설공단 공동구관리처		공공	서울특별시장	
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
1987년 12월 31일	1997년 12월 31일		유	유	유	비대상-보존	비대상-미제출	비대상-미제출	비대상-미제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
1980-01-01 ~ 1981-12-31				1982-01-01 ~ 1987-12-31		현대		6,130	
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관
아니오	1982-01-01 ~ 1988-12-31				서울특별시		개포지구 구획정리사업		서울특별시
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
2016년 02월 11일		서진석 인			2016년 02월 12일		서울시설공단 공동구관리처		
▷ 비고									

2. 상세제원

공동구명		연장		총연장		규격		구조형식			
개포공동구		4.2 km		8.4 km		2련(4.4×2.3)		박스형			
주요공법		보조공법		내공단면		배수형식		중단구배			
개착식						비배수식		%			
								m			
전기설비	관리용수도관		배수설비			환기설비			수전점		
			집수정		펌프	자연배기구		환풍기			
	4100 m		8 개소		16 대	22 개소		2 대	4 개소		
	고압		저압		비상발전기			조명설비			
					고정		이동				
KW		122 KW		KW		10 KW		1303 등			
보안설비	통합제어		침수경보		침입경보			침입경로정보		CCTV	
	DDC	PLC			열감지		적외선				
	6 대		대		8 개소		58 개		21 개	개	14 개소
소방설비	감지기	중계기	연소방지		소화기		유도등		방화문		제연경계벽
	9 KM	19 대	17 개소		395 개		88 개		4 개소		개소
비상연락설비	전화기	인터컴	무전기								
			무전기		케이블						
	대	6 대	7 대		11 KM						
공동구 진출입장소	환기구	전력맨홀	통신맨홀	상수맨홀	한전연결구		한통연결구	변전실	장비반입구	기타	
	유	유	유					무	유		
기타 상세제원											

공동구 수용시설						
시설종류	규모	단위	점용면적	점용비율	점용기관	현황사진
상수	4	km	m ²	44.3 %	수도사업소	
전력	23	km	m ²	30.34 %	한국전력	
통신	111	km	m ²	25.36 %	KT외3개사	

전경 사진



정· 측면,기타사진

