

1. 전경사진



전 경 사 진



사 진 내 용

상 부 전 경



사 진 내 용

측 면 전 경

전 경 사 진



사진내용

포장부 전경



사진내용

교명판 전경



사진내용

방호벽 전경



사진내용

배수시설 전경



사진내용

신축이음 A1 전경



사진내용

신축이음 P4 전경

전 경 사 진



사진내용

거더내부 전경



사진내용

거더외부 전경



사진내용

교량받침 전경



사진내용

바닥판하면 전경



사진내용

교대 전경




사진내용

교각 전경

2. 손상사진(범물방향)

사진대지 - 교면포장, 방호벽



위 치	교면포장 S1
내 용	접속부 라벨링



위 치	교면포장 S2
내 용	아스콘 균열



위 치	교면포장 S7
내 용	아스콘 균열



위 치	교면포장 S7
내 용	아스콘 파손



위 치	방호벽 S7
내 용	균열 CW=0.2mm



위 치	방호벽 S11
내 용	균열부 백태

사진대지 - 배수시설, 신축이음




위 치	배수시설 A1
내 용	수직도수로 이격




위 치	배수시설 P1
내 용	신축이음 하부 유도배수관 파손




위 치	배수시설 P1
내 용	배수관 이음부 누수



위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열 CW=0.1mm



위 치	신축이음 P4
내 용	후타재 균열 CW=0.1mm




위 치	신축이음 A2
내 용	하부 누수

사진대지 - 바닥판하면, 거더



위 치	바닥판하면 S1
내 용	캔틸레버 파손



위 치	바닥판하면 S2
내 용	캔틸레버 백태



위 치	거더외부 S1 G1
내 용	도장박락



위 치	거더외부 S1 G1
내 용	도장박락



위 치	거더내부
내 용	상태양호



위 치	거더내부
내 용	상태양호

사진대지 - 교량받침



위 치	교량받침 P1-SH6
내 용	이동량 눈금자 파손



위 치	교량받침 A1-SH2
내 용	상태양호



위 치	교량받침 P2-SH2
내 용	상태양호



위 치	교량받침 P3-SH3
내 용	상태양호



위 치	교량받침 P4-SH3
내 용	상태양호



위 치	교량받침 P9-SH2
내 용	상태양호

사진대지 - 교대 및 교각



위 치	교대 A1
내 용	균열 CW=0.2mm



위 치	교대 A1
내 용	법면 보호블럭 침하



위 치	교대 A1
내 용	점검계단 들뜸



위 치	교대 A2
내 용	실란트 파손



위 치	교각 P1
내 용	기둥부 균열 CW=0.1mm



위 치	교각 P1
내 용	코핑부 누수오염

사진대지 - 교대 및 교각




위 치	교각 P1
내 용	코핑부 누수오염



위 치	교각 P1
내 용	코핑부 표면열화



위 치	교각 P2
내 용	코핑부 균열 CW=0.2mm



위 치	교각 P3
내 용	기동부 망상균열



위 치	교각 P3
내 용	코핑부 망상균열



위 치	교각 P7
내 용	코핑부 누수흔적 및 열화

3. 손상 사진(안심 방향)

사진대지 - 교면포장, 방호벽



위 치	교면포장 S5
내 용	아스콘 균열




위 치	교면포장 S6
내 용	아스콘 균열




위 치	교면포장 S7
내 용	아스콘 균열



위 치	교면포장 S8
내 용	아스콘 파손



위 치	방호벽 S3
내 용	균열 CW=0.3mm



위 치	방호벽 S6
내 용	중앙분리대 균열 CW=0.3mm

사진대지 - 배수시설, 신축이음



위 치	배수시설 S3
내 용	배수관 탈락




위 치	배수시설 S7
내 용	배수구 막힘



위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열 CW=0.1mm



위 치	신축이음 P4
내 용	후타재 균열 CW=0.1mm



위 치	신축이음 A2
내 용	하부 누수



위 치	신축이음 A2
내 용	후타재 파손

사진대지 - 바닥판하면, 거더



위 치	바닥판하면 S3
내 용	캔틸레버 균열 CW=0.1mm



위 치	바닥판하면 S9
내 용	캔틸레버 재료분리



위 치	거더외부 S3 G6
내 용	도장박락



위 치	가로보 S10
내 용	부식 및 변형



위 치	거더내부
내 용	상태양호




위 치	거더내부
내 용	상태양호

사진대지 - 교량받침



위 치	교량받침 A1-SH7
내 용	고무씰재 탈락



위 치	교량받침 A1-SH9
내 용	고무씰재 탈락




위 치	교량받침 P1-SH5
내 용	이동량 눈금자 파손



위 치	교량받침 P1-SH6
내 용	받침콘크리트 파손




위 치	교량받침 P1-SH8
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.2mm



위 치	교량받침 P6-SH4
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm

사진대지 - 교대



위 치	교대 A1
내 용	균열 CW=0.2mm



위 치	교대 A1
내 용	백태



위 치	교대 A1
내 용	법면 보호블럭 침하



위 치	교대 A1
내 용	법면 보호블럭 침하



위 치	교대 A1
내 용	실란트 파손



위 치	교대 A2
내 용	파손 및 철근노출

사진대지 - 교각



위 치	교각 P1
내 용	기둥부 망상균열



위 치	교각 P1
내 용	기둥부 파손



위 치	교각 P3
내 용	코핑부 균열 CW=0.2mm



위 치	교각 P3
내 용	코핑부 망상균열



위 치	교각 P4
내 용	코핑부 표면열화



위 치	교각 P6
내 용	코핑부 균열 CW=0.2mm

사진대지 - 교각




위 치	교각 P6
내 용	코핑부 백태




위 치	교각 P8
내 용	기둥부 균열 CW=0.3mm




위 치	교각 P9
내 용	기둥부 균열 CW=0.2mm



위 치	교각 P3
내 용	코핑부 망상균열



위 치	-
내 용	-



위 치	-
내 용	-

4. 과업수행사진

과업수행사진



사진내용

고소점검차(범물방향)



사진내용

고소점검차(안심방향)



사진내용

굴절차 점검(범물방향)




사진내용

굴절차 점검(안심방향)



사진내용

사다리 점검(범물방향)



사진내용

사다리 점검(안심방향)

과업수행사진



사진내용

도보 점검



사진내용

도보 점검



사진내용

반발경도시험(범물방향)



사진내용

반발경도시험(안심방향)



사진내용

탄산화시험(범물방향)



사진내용

탄산화시험(안심방향)

과업수행사진



사진내용

피복두께 측정(범물방향)



사진내용

피복두께 측정(안심방향)



사진내용

신축이음 유간 측정(범물방향)



사진내용

신축이음 유간 측정(안심방향)



사진내용

연단거리 측정(범물방향)



사진내용

연단거리 측정(안심방향)

