

1. 전경사진



전 경 사 진



사 진 내 용

상 부 전 경



사 진 내 용

측 면 전 경

전 경 사 진



사진내용

포장부 전경



사진내용

교명판 전경



사진내용

방호벽 전경



사진내용

배수시설 전경



사진내용

신축이음 A1 전경



사진내용

신축이음 A2 전경

전 경 사 진



사진내용

거더내부 전경



사진내용

거더외부 전경



사진내용

교량받침 전경



사진내용

바닥판하면 전경



사진내용

교대 전경





사진내용

교각 전경

2. 손상사진(범물방향)


사진대지 - 교면포장, 방호벽

			
위 치	교면포장	위 치	방호벽 중분대 S3
내 용	상태양호	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 중분대 S4	위 치	방호벽 중분대 S5
내 용	균열 CW=0.2mm	내 용	균열 CW=0.2mm
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-


사진대지 - 배수시설, 신축이음




위 치	배수시설 S3
내 용	배수관 이음부 누수



위 치	배수시설 S3
내 용	배수관 막힘(월류 하부낙수)




위 치	배수시설 S3
내 용	배수관 부식



위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열 CW=0.2mm



위 치	신축이음 P3
내 용	하부 고무재 손상



위 치	신축이음 A2
내 용	후타재 균열 CW=0.2mm


사진대지 - 바닥판하면, 거더



위 치	바닥판하면 S2
내 용	켄틸레버 균열 CW=0.1mm



위 치	바닥판하면 S2
내 용	켄틸레버 균열 CW=0.1mm



위 치	바닥판하면 S3
내 용	켄틸레버 균열 CW=0.1mm



위 치	바닥판하면 S5
내 용	켄틸레버 박락 및 철근노출



위 치	거더내부
내 용	상태양호



위 치	거더외부
내 용	상태양호

사진대지 - 교량받침



위 치	교량받침 P1-SH1
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P1-SH4
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P3-SH4
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P4-SH1
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P4-SH2
내 용	Plate도장박리



위 치	교량받침 P4-SH3
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm

사진대지 - 교대 및 교각



위 치	교대 A2
내 용	상태양호



위 치	교대 A2
내 용	실란트 파손



위 치	교각 P2
내 용	코핑부 균열 CW=0.2mm



위 치	교각 P2
내 용	코핑부 균열 CW=0.2mm



위 치	교각 P3
내 용	코핑부 망상균열



위 치	교각 P3
내 용	코핑부 조류배설물 퇴적

3. 손상 사진(안심 방향)

사진대지 - 교면포장, 방호벽



위 치	교면포장 S1
내 용	아스콘 균열



위 치	교면포장 S2
내 용	아스콘 파손




위 치	교면포장 S3
내 용	아스콘 균열



위 치	방호벽 S1
내 용	균열 CW=0.2mm



위 치	방호벽 S2
내 용	백태



위 치	방호벽 중분대 S3
내 용	중분대 균열 CW=0.2mm

사진대지 - 배수시설, 거더



위 치	배수시설 P3
내 용	배수관 이음부 누수



위 치	배수시설 S2
내 용	배수관 탈락



위 치	배수시설 S2
내 용	배수구 막힘



위 치	배수시설 S5
내 용	배수관 누수



위 치	거더외부 S1-G4
내 용	강재변형



위 치	거더내부
내 용	상태 양호


사진대지 - 바닥판하면, 신축이음




위 치	바닥판하면 S3
내 용	켄틸레버 균열 CW=0.1mm



위 치	바닥판하면 S4
내 용	켄틸레버 균열 CW=0.1mm



위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열 CW=0.1mm



위 치	신축이음 A1
내 용	차수판 볼트탈락



위 치	신축이음 P3
내 용	후타재 파손



위 치	신축이음 P3
내 용	하부 고무재 손상

사진대지 - 교량받침



위 치	교량받침 A1-SH3
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 A2-SH3
내 용	받침콘크리트 잡철노출



위 치	교량받침 P1-SH4
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P3-SH6
내 용	무수축물탈 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P3-SH6
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm



위 치	교량받침 P3-SH7
내 용	받침콘크리트 균열 CW=0.1mm

사진대지 - 교대 및 교각



위 치	교대 A1
내 용	균열 CW=0.2mm



위 치	교대 A1
내 용	균열 CW=0.5mm



위 치	교각 P2
내 용	기둥부 균열



위 치	교각 P2
내 용	기둥부 재료분리



위 치	교각 P3
내 용	기둥부 파손



위 치	교각 P4
내 용	코핑부 망상균열

4. 과업수행사진

과업수행사진



사진내용

굴절점검차(범물방향)



사진내용

고소점검차(안심방향)



사진내용

사다리 점검(범물방향)



사진내용

사다리 점검(안심방향)



사진내용

사다리 점검(범물방향)



사진내용

사다리 점검(안심방향)

과업수행사진



사진내용

도보 점검



사진내용

도보 점검



사진내용

반발경도시험(범물방향)



사진내용

반발경도시험(안심방향)



사진내용

탄산화시험(범물방향)



사진내용

탄산화시험(안심방향)

과업수행사진



사진내용

피복두께 측정(범물방향)



사진내용

피복두께 측정(안심방향)



사진내용

신축이음 유간 측정(범물방향)



사진내용

신축이음 유간 측정(안심방향)



사진내용

연단거리 측정(범물방향)



사진내용

연단거리 측정(안심방향)

