용 역 사
(주)명성엔지니어링

도 면 명
01. 당고개절토사면 우측사면 외관조사망도

2019년 상반기 시설물 정밀안전점검 기술용역

당고개절토사면 우측사면

2019. 06

대구동부순환도로(주)

당고개절토사면
(우측사면)

*당고개절토 우측사면	
연 장	369m
높 이	38m
경사/경사방향	50/115

배수로 제원 [단위:mm]	
TYPE 1	TYPE 2[소단배수로]



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	사면	배수로 마감미흡	-	2.50	1	m	2.50	주의관찰
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구 분	명 칭	구 분	명 칭
C.W 0.2	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사	(주)명성엔지니어링	발주처	대구 동부순환도로 (주)	용역명	2019년 상반기 시설물 정밀안전점검 기술용역	구간	당고개절토사면	위치	우측사면	NO	002