

1. 전경사진



전 경 사 진



사 진 내 용

전 경



사진내용

산마루측구 전경



사진내용

1소단 배수로 전경



사진내용

2소단 배수로 전경



사진내용

하부 전경

2. 손상 사진



사진대지

			
위 치	STA.0+630 1소단배수로	위 치	
내 용	1소단배수로-산마루측구 연결 미흡	내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	
위 치		위 치	
내 용		내 용	

3. 과업수행사진

과업수행사진



사진내용

암반슈미트를 이용한 반발경도시험



사진내용

암반슈미트를 이용한 반발경도시험



사진내용

클리노미터를 이용한 경사/경사방향 측정



사진내용

불연속면 간격 측정



사진내용

충전물 상태 측정



사진내용

