

02. 콘크리트옹벽02

ID : 콘크리트옹벽 02 (STA.9+880~STA.10+000)

오창방향

Diagram showing a cross-section of a road with a 4% slope. The slope is labeled $H=4.00\%$. A station marker is shown as $STA. 10+000$.

L=60.00m

옥산방향

STA. 9+940
H=4.00m

MATCH LINE

MATCH LINE

STA. 9+840


L=60.00m

STA. 9+880
L=4.00m


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



323

	간 일		망상간일		재료관리
	편지, 광동		바리, 파손		불고일, 결빙
	부수, 습윤부		벽면		적결핵
	철근노출		천하		열화
	부식		차광, 연철		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

콘크리트옹벽 02 외관조사망도

01