

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1995-0000814
관 리 번 호	
시 설 물 명	가창2교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 용인시 처인구청 건설도로과

소유자 : _____ 전화번호 : 031-324-5431

보관자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가 대상			
					구분	세부노선							
BR1995-0000814			가창2교				도로교량	3종	교량	무			
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분			
경기도	용인시 처인구	백암면 가창리 1031-8		용인시 처인구청 건 설도로과	공공		민간		공공		민간		
					중앙부처	지자체			(국가/지방)공기업	중앙부처		지자체	(국가/지방)공기업
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력			
		1995년 01월 01일				유		무		무			
설계기간			설계자		공사기간			시공사		총공사비(백만원)			
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		내진설계 적용기준			내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무			
	불명		불명					불명		미실시			
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)			공사명		공사감독·공사관리관			
아니오													
▷ 기타 기본현황													
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자					
2018년 12월 26일		조원제 (인)			2019년 01월 27일			용인시 처인구청 건설도로과					
▷ 비고													

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
가창2교			경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 1031-8		경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 103		DB-24/DL-24			
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계		
20	2	10				1	0	1	미적용	
상부구조	경간구성		2@10 = 20							
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)	
	라멘교(RA)									
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
	형 식		기초형식		형 식 기초형식					
	라멘식(Ra)				라멘식					
▷ 기타 상세제원										

전경 사진	정·측면, 기타 사진