

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1995-0000816
관 리 번 호	
시 설 물 명	마두교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 용인시 처인구청 건설도로과

소 유 자 : 전화번호 : 031-324-5431

보 관 자 :

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가 대상	
				구분	세부노선					
BR1995-0000816			마두교			도로교량	3종	교량	무	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
경기도	용인시 처인구	백암면 근곡리 800	용인시 처인구청 건설도로과	공공		민간		공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	첨부자료 목록		
		1995년 06월 20일		유	무	무		noname01.jpg noname02.jpg		
설계기간			설계자	공사기간		시공사		총공사비(백만원)		
			(주)건화ENC							
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		내진설계 적용기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	불명		불명				불명		미실시	
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오										
▷ 기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자			
2018년 12월 26일		조원제 (인)			2018년 12월 26일		용인시 처인구청 건설도로과			
▷ 비고										

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중		
마두교			경기도 용인시 처인구 백암면 근곡리 800		경기도 용인시 처인구 백암면 근곡리 800		DB-24/DL-24				
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부		
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계			
20	2	10				1	0	1	미적용		
상부구조	경간구성		2@10 = 20								
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)		
	라멘교(RA)										
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)		
	형 식		기초형식		형 식					기초형식	
	라멘식(Ra)				라멘식						
▷ 기타 상세제원											

전경 사진	정·측면, 기타 사진