

[백옥포교 강릉방향] 결과표

개별교량명 : 백옥포교 강릉방향														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	c	b	c	b	a	c	c	b	c	q	a	-
S2	P1	PSCI	b	b	b	a	a	c	-	b	b	q	-	a
S3	P2	PSCI	c	b	b	a	a	b	b	b	b	q	-	-
S4	P3	PSCI	c	b	b	a	a	b	-	b	c	q	-	-
	A2								c	c	c	q	-	-
평균			0.350	0.200	0.250	0.125	0.100	0.300	0.333	0.240	0.320	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.063	0.040	0.013	0.009	0.003	0.006	0.030	0.022	0.064	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.256	
2. 상태평가 결과 =													B	

[백옥포교 강릉방향] 결과표

개별교량명 :		백옥포교 강릉방향				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
백옥포교 강릉방향	PSCI	0.256	B	120	1.000	0.256
합계(Σ)				120	1.000	0.256
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.256
2. 상태평가 결과 =						B

[백옥포교 강릉방향] 결과표

교 랑 명 :		백옥포교 강릉방향					
교랑명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.256	B	120	2	240	1.000	0.256
합계(Σ)			120	2	240	1	0.256
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.256
2. 상태평가 결과 =							B