

[속사천4교 강릉방향] 결과표

개별교량명 : 속사천4교 강릉방향														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	b	a	b	a	a	a	a	c	c	q	a	-
S2	P1	STB	b	a	a	a	a	a	-	c	c	q	a	a
S3	P2	STB	a	a	a	a	a	a	-	c	c	q	-	-
	A2								b	b	b	q		-
평균			0.167	0.100	0.133	0.100	0.100	0.100	0.150	0.350	0.350	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.020	0.007	0.007	0.003	0.002	0.014	0.032	0.070	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.191	
2. 상태평가 결과 =													B	

[속사천4교 강릉방향] 결과표

개별교량명 : 속사천4교 강릉방향						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
속사천4교 강릉방향	STB	0.191	B	100	1.000	0.191
합계(Σ)				100	1.000	0.191
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.191
2. 상태평가 결과 =						B

교 랑 명 :		강릉JCT3교					
교랑명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.191	B	150	2	300	1.000	0.191
합계(Σ)			150	2	300	1	0.191
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.191
2. 상태평가 결과 =							B