

[속사천6교(인천)] 결과표

개별교량명 : 속사천6교(인천)														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	b	b	a	b	b	a	c	b	b	q	-	-
S2	P1	STB	b	b	a	b	a	a	-	b	c	q	-	a
S3	P2	STB	b	b	a	b	b	a	-	b	c	q	a	-
S4	P3	STB	b	b	a	c	b	a	-	b	b	q	-	-
S5	P4	STB	b	b	a	c	b	a	-	b	c	q	-	a
	A2								c	b	b	q	-	-
평균			0.200	0.200	0.100	0.280	0.180	0.100	0.400	0.200	0.300	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.040	0.005	0.020	0.005	0.002	0.036	0.018	0.060	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.229	
2. 상태평가 결과 =													B	

[속사천6교(인천)] 결과표

개별교량명 :		속사천6교(인천)				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
속사천6교(인천)	STB	0.229	B	220	1.000	0.229
합계(Σ)				220	1.000	0.229
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.229
2. 상태평가 결과 =						B

교 랑 명 :		속사천6교(인천)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.229	B	220	2	440	1.000	0.229
합계(Σ)			220	2	440	1	0.229
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.229
2. 상태평가 결과 =							B