

[속사천6교(강릉)] 결과표

개별교량명 : 속사천6교(강릉)														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	c	b	a	a	b	b	c	b	c	q	-	-
S2	P1	STB	b	b	a	b	b	b	-	b	c	q	a	-
S3	P2	STB	b	b	a	a	a	a	-	b	c	q	-	a
S4	P3	STB	c	b	a	a	a	b	-	c	c	q	-	-
S5	P4	STB	b	b	a	b	a	b	-	b	c	q	-	-
	A2								c	b	b	q	-	a
평균			0.280	0.200	0.100	0.140	0.140	0.180	0.400	0.233	0.367	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.050	0.040	0.005	0.010	0.004	0.004	0.036	0.021	0.073	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.250	
2. 상태평가 결과 =													B	

[속사천6교(강릉)] 결과표

개별교량명 :		속사천6교(강릉)				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
속사천6교(강릉)	STB	0.250	B	220	1.000	0.250
합계(Σ)				220	1.000	0.250
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.250
2. 상태평가 결과 =						B

교 랑 명 :		속사천6교(강릉)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.250	B	220	2	440	1.000	0.250
합계(Σ)			220	2	440	1	0.250
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.250
2. 상태평가 결과 =							B