

[속사HC2교 인천방향] 결과표

개별교량명 : 속사HC2교 인천방향														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	b	b	a	a	c	c	a	b	c	q	a	-
S2	P1	STB	b	c	a	a	c	c	-	b	c	q	-	a
	A2								b	c	b	q	-	-
평균			0.200	0.300	0.100	0.100	0.400	0.400	0.150	0.267	0.333	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.036	0.060	0.005	0.007	0.012	0.008	0.014	0.024	0.067	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.239	
2. 상태평가 결과 =													B	

[속사IC2교 인천방향] 결과표

개별교량명 : 속사IC2교 인천방향						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
속사IC2교 인천방향	STB	0.239	B	100	1.000	0.239
합계(Σ)				100	1.000	0.239
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.239
2. 상태평가 결과 =						B

[속사IC2교 인천방향] 결과표

교 량 명 :		속사C2교 인천방향					
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.239	B	100	2	200	1.000	0.239
합계(Σ)			100	2	200	1	0.239
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.239
2. 상태평가 결과 =							B