

[백옥포교 인천방향] 결과표

개별교량명 : 백옥포교 인천방향												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSCI	b	b	b	a	a	b	b	b	b	q
S2	P1	PSCI	b	b	a	a	a	c	-	b	b	q
S3	P2	PSCI	b	a	a	a	a	c	c	b	b	q
S4	P3	PSCI	b	a	b	b	a	c	-	b	b	q
	A2								c	c	b	q
평균			0.200	0.150	0.150	0.125	0.100	0.350	0.333	0.240	0.200	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.038	0.006	0.005	0.003	0.007	0.023	0.036	0.050	-
1. 환산결함도 점수 =											0.198	
2. 상태평가 결과 =											B	

[백옥포교 인천방향] 결과표

개별교량명 :		백옥포교 인천방향				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
백옥포교 인천방향	PSCI	0.198	B	120	1.000	0.198
합계(Σ)				120	1.000	0.198
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.198
2. 상태평가 결과 =						B

교 량 명 :		백옥포교 인천방향					
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.198	B	120	2	240	1.000	0.198
합계(Σ)			120	2	240	1	0.198
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.198
2. 상태평가 결과 =							B