

[평창IC1교] 결과표

개별교량명 : 평창IC1교												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	STB	c	b	b	a	a	a	a	c	b	q
S2	P1	STB	c	b	a	a	a	a	-	b	c	q
S3	P2	STB	c	b	a	a	a	a	-	b	c	q
	A2								a	c	b	q
평균			0.400	0.200	0.133	0.100	0.100	0.100	0.100	0.300	0.300	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.060	0.050	0.005	0.004	0.003	0.002	0.007	0.045	0.075	-
1. 환산결함도 점수 =											0.251	
2. 상태평가 결과 =											B	

[평창IC1교] 결과표

개별교량명 :		평창IC1교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
평창IC1교	STB	0.251	b	100	1.000	0.251
합계(Σ)				100	1.000	0.251
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.251
2. 상태평가 결과 =						B

교 랑 명 :		강릉JCT3교					
교랑명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.251	B	100	2	200	1.000	0.251
합계(Σ)			100	2	200	1	0.251
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.251
2. 상태평가 결과 =							B