

시설물관리대장(터널)

시 설 물 번 호	TU1999-0000037
관 리 번 호	터널3-1
시 설 물 명	진부2터널(인천)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 한국도로공사 대관령지사

소 유 자 : 한국도로공사 전화번호 : 033-811-6351

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선		시설물종류	시설물종별	시설물구분	
TU1999-0000037		터널3-1	진부2터널(인천)		고속국도50호선		도로터널	2종	터널	
위치 (시,도)(시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체			관리주체구분	소유자		
강원도	평창군	진부면 하진부리	산251-1		한국도로공사 대관령지사			공공	한국도로공사	
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서	
1999년 12월 18일	2009년 11월 27일		유	유	유	대상-보존	대상-제출	비대상-미제출	비대상-미제출	
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)		
1994-03-31 ~ 1994-12-26		삼보기술단		1997-11-04 ~ 1999-12-18		두산건설(주)		1,800		
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독·공사관리관		
아니오	1995-08-05 ~ 1999-11-27			한국도로공사		영동고속도로(원주-강릉간)4차로 확장 3차공사(제9공구)		이재성		
▷ 기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자			
1999년 12월 18일		이수동, 김양수 인			2017년 07월 11일		한국도로공사 대관령지사			
▷ 비고										

2. 상세제원

시설물명		터널시점위치 (읍면동리까지 기입)		터널종점위치 (읍면동리까지 기입)			폭(m)			연장(m)	높이(m)
							보도	차도	계		
진부2터널(인천)		강원도 평창군 진부면 하진부리 산251-1		강원도 평창군 진부면 하진부리 산257-2				9.6	9.6	185	6.7
형상	주요공법	보조공법	배수형식	강문형식	덕트 스라브	인버트 설치	차로수			종단구배	평면선형 곡선반경R
							상행	하행	계		
난형	NATM	Pipe Roof		면벽식	아니요	아니요	2	0	2	-2.5 %	
부속설비	환 기		조 명		전 기		소 방		기 타		
			나트륨등(192개)				소화기(7개)				
구간(Station No.)		표준패턴 No.	구간(Station No.)			표준패턴 No.	구간(Station No.)			표준패턴 No.	
~			~				~				
▷ 기타 상세제원											

전경 사진



정· 측면, 기타 사진

