

## 시설물관리대장(복개구조물)

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 시 설 물 번 호                                                 | CS2005-0000039 |
| 관 리 번 호                                                   |                |
| 시 설 물 명                                                   | 도림천복개구조물 4구간   |
| 내 용                                                       |                |
| 1. 기본현황                                                   |                |
| 2. 상세제원                                                   |                |
| 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력                                       |                |
| 4. 보수·보강 이력                                               |                |
| 5. 첨부: 1) 전경사진<br>2) 설계도서 목록<br>3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료 |                |

관리주체 : 서울시 남부도로사업소 시설보수과

---

소 유 자 : 남부도로관리사업소                      전화번호 : 02-3284-5466

---

보 관 자 : \_\_\_\_\_

---

## 1. 기본현황

| 시설물번호                                   |            | 관리번호                  | 시설물명              | 하천명                     |                     | 시설물분류       |                     |           |                            |    |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------|----|
|                                         |            |                       |                   | 구분                      | 세부노선                | 시설물종류       | 시설물종별               | 시설물구분     | SOC성능평가대상                  |    |
| CS2005-0000039                          |            |                       | 도림천복개구조물 4구간      | 하천                      | 도림천복개도로             | 복개구조물       | 1종                  | 교량        | 무                          |    |
| 주소 (시,도) (시,군,구)<br>(읍,면,동) (리,번지 등 주소) |            |                       | 관리주체              | 관리주체구분                  |                     |             | 소유자                 | 소유자구분     |                            |    |
| 서울특별시                                   | 영등포구       | 도림천로19길 5, (우안) (대림동) | 서울시 남부도로사업소 시설보수과 | 공공                      |                     | 민간          | 남부도로관리사업소           | 공공        |                            | 민간 |
|                                         |            |                       |                   | 중앙부처                    | 지자체                 | (국가/지방)공기업  | 중앙부처                | 지자체       | (국가/지방)공기업                 |    |
|                                         |            |                       |                   |                         |                     |             |                     |           |                            |    |
| 사업계획 승인일                                |            | 준공 (사용승인)일            | 하자담보책임 만료일        | 2. 상세제원                 | 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력 | 4. 보수·보강 이력 | 환기구 덮개 (접근 가능한 환기구) |           | 5. 첨부자료 목록                 |    |
|                                         |            | 2000년 12월 31일         |                   | 유                       | 유                   | 유           |                     |           | 4복개(상부).jpg<br>4복개(하부).jpg |    |
| 설계기간                                    |            |                       | 설계자               | 공사기간                    |                     | 시공자         |                     | 총공사비(백만원) |                            |    |
|                                         |            |                       |                   | 1999-01-01 ~ 2000-12-31 |                     | 대호건설        |                     | 2,680     |                            |    |
| 내진정보                                    | 내진설계 대상 유무 |                       | 내진설계 적용 유무        |                         | 적용내진설계기준            |             | 내진성능평가 실시 유무        |           | 내진보강 유무                    |    |
|                                         | 불명         |                       | 불명                |                         |                     |             | 불명                  |           | 불명                         |    |
| 영10조대상                                  | 감리기간       |                       | 감리자(책임감리원)        |                         | 사업주체(발주자)           |             | 공사명                 |           | 공사감독·공사관리관                 |    |
| 아니오                                     |            |                       |                   |                         | 영등포구청               |             |                     |           | 영등포구청                      |    |
| 기타 기본현황                                 |            |                       |                   |                         |                     |             |                     |           |                            |    |
| 작성일                                     |            | 작성자                   |                   |                         | 최종 수정일              |             |                     | 최종 수정자    |                            |    |
| 2005년 03월 07일                           |            | 서울시 남부도로사업소 시설보수과 (인) |                   |                         | 2016년 01월 29일       |             |                     | 고진성       |                            |    |
| 비고                                      |            |                       |                   |                         |                     |             |                     |           |                            |    |

2. 상세제원

| 시설물명                       |     | 복개구조물 시점위치<br>(읍면동리까지 기입)                 |   | 복개구조물 종점위치<br>(읍면동리까지 기입)  |      | 설계활하중       | 허용 통행하중 |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------|---|----------------------------|------|-------------|---------|
| 도림천복개구조물 4구간               |     | 서울특별시 영등포구 도림<br>천로 19길 5, (우안) (대림<br>동) |   | 서울특별시 영등포구 대림<br>동 611(우안) |      | DB-18/DL-18 | ton     |
|                            |     |                                           |   |                            |      |             |         |
| 연장                         |     |                                           |   | 차로수                        |      | 내진설계 적용여부   |         |
| 길이(m)                      | 경간수 | 최대경간장                                     |   |                            |      |             |         |
| 2048                       | 41  | 50                                        |   |                            |      | 미적용         |         |
| 기타 상세제원                    |     |                                           |   |                            |      |             |         |
| 구 간 별                      |     |                                           |   |                            |      |             |         |
| 측점(시점 ~ 종점)                |     | 경간구성(연장)                                  | 폭 | 구조형식                       | 기초형식 | 신축이음장치      | 하부높이(m) |
| 대림동1101-7(우안) ~ 대림동611(우안) |     | 2048                                      | 9 | RC슬래브                      | 직접기초 |             | 6       |

전경사진



정 · 측면, 기타사진

