

부산울산선 11.75k(부산)등 12개소 비탈면,옹벽 정밀안전점검 및 성능평가 용역

구분	구조물명	정밀안전점검(천원)	성능평가(천원)
사면	절토사면-부산포항선 STA.11+750~12+500(부산)	13,392	2,678
	절토사면-부산포항선 STA.12+050~12+620(포항)	10,178	2,036
	절토사면-부산포항선 STA.15+706~15+966(부산)	4,642	928
	절토사면-부산포항선 STA.16+200~16+646(부산)	7,964	1,593
	절토사면-부산포항선 STA.19+780~20+300(포항)	9,285	1,857
	절토사면-부산포항선 STA.19+800~20+350(부산)	9,821	1,964
	절토사면-부산포항선 STA.47+050~47+350(부산)	5,357	1,071
	절토사면-부산포항선 STA.47+050~47+630(부산)	10,356	2,071
옹벽	도로옹벽-부산울산선 42.7k 포항 울 천 수로이설	7,229	-
	도로옹벽-부산울산선 44.02k 부산 영해1교 A2	3,544	-
	도로옹벽-송정IC R/B(sta.0+445~0+735)	5,178	1,036
	도로옹벽-온양IC R/A~R/G 부산포 항선 29.483k 포항	4,520	-
	합계	91,466	15,234