

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1983-0000049
관 리 번 호	지하철2-061-2
시 설 물 명	2-061-2 (신림-신대방)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소
 소 유 자 : 서울메트로 전화번호 : 02-6110-6958
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	
BR1983-0000049		지하철2-061-2	2-061-2 (신림-신대방)		서울 지하철 2호선	철도교량	1종	교량	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체			관리주체구분	소유자		
서울특별시	관악구	남부순환로	~동작구 대림로 2	토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소		공공	서울메트로		
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
1983년 12월 31일	1989년 05월 16일		유	유	유	비대상-보존	비대상-제출	비대상-미제출	비대상-미제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
		우대기술단		1978-02-27 ~ 1983-12-31		(주)에스오에스건설		2,733	
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오				서울지하철건설본부		3-5, 3-6 공구건설공사		정영세, 최시환	
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
1995년 06월 01일		김일연, 최경석, 김형윤, 남용순 인			2014년 04월 07일		토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소		
▷ 비고									

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중	
2-061-2 (신림-신대방)			서울특별시 관악구 남부순환로 ~동작구 대림로 2		서울특별시 영등포구 신대방1동		DB-21		0 ton	
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부	
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계		
990	48	35	0.0	10	10	0	0	0	미적용	
상부구조	경간구성		46@20 + 2@35 = 990.0							
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)	
	PC빔 교(PC I)		강박스거더교(STB)		선받침		내후성 강판		0.0	
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
	형 식		갯 수	기초형식	형 식					
	T형 교각식(T)			말뚝기초	라멘식			0		
▷ 기타 상세제원										

전경 사진



정· 측면,기타사진

