

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1984-0000019
관 리 번 호	지하철2-068-2
시 설 물 명	2-068-2 (대림-신도림)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체	: 토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소
소유자	: 서울메트로 전화번호 : 02-6110-6958
보관자	:

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	
BR1984-0000019		지하철2-068-2	2-068-2 (대림-신도림)		서울 지하철 2호선	철도교량	1종	교량	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분	소유자		
서울특별시	구로구	도림천로	~구로구 새말로	토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소		공공	서울메트로		
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
1984년 04월 30일	1989년 05월 01일		유	유	유	비대상-보존	비대상-제출	비대상-미제출	비대상-미제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
		우대기술단, 대림, 두촌		1978-02-27 ~ 1984-04-30		(주)에스오에스건설		0	
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오				서울시지하철건설본부		3-7공구건설공사		이규홍	
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
1995년 06월 01일		김일연, 최경석, 김형운, 남용순 인			2014년 04월 07일		토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소		
▷ 비고									

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중
2-068-2 (대림-신도림)			서울특별시 구로구 도림천로 ~구로구 새말로		서울특별시 구로구 구로5동		DB-21		
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계	
705	36	20	0.0	0	0	0	0	0	미적용
상부구조	경간구성		35@20 + 4.5 = 704.5						
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)
	PC빔교(PC I)				선받침		내후성 강판		0.0
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)
	형 식		갯 수	기초형식	형 식				
	T형교각식(T)			말뚝기초	라멘식			0	
					부벽식				
▷ 기타 상세제원									

전경사진



정· 측면,기타사진

