

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR1984-0000036
관 리 번 호	지하철2-077-2
시 설 물 명	2-077-2 (당산-합정)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소

소 유 자 : 서울메트로 전화번호 : 02-6110-6958

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명		노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	
BR1984-0000036		지하철2-077-2	2-077-2 (당산-합정)		서울 지하철 2호선	철도교량	1종	교량	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분	소유자		
서울특별시	마포구	양화진길		토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소		공공	서울메트로		
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
1984년 06월 30일	1989년 06월 01일		유	유	유	비대상-보존	비대상-제출	비대상-미제출	비대상-미제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
		삼한ENG		1980-06-02 ~ 1984-06-30		경남기업		341	
영10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독·공사관리관
아니오					서울시지하철건설본부		6-18공구건설공사		배재준
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
1995년 06월 01일		김일연,최경석,김형윤,남용순 인			2014년 04월 07일		토목사업소 토목팀 제1토목(신정)관리소		
▷ 비고									

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중		
2-077-2 (당산-합정)			서울특별시 마포구 양화진길		서울특별시 마포구 합정동		DB-21				
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부		
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계			
120	9	13		10	10	0	0	0	미적용		
상부구조	경간구성		9@13.34 = 120.06								
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)		
	PC중공슬래브교(PCH)				선받침				0.0		
하부구조	교			각		교		대		교차노선 (또는 교차하천)	
	형 식		갯 수	기초형식	형 식		기초형식		교차하천 최고수심(m)		
	라멘식(Ra)			말뚝기초	라멘식				0		
▷ 기타 상세제원											

전경 사진



정· 측면, 기타 사진

