

[수하3교 하행선] 결과표

개별교량명 : 수하3교 하행선														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>STB</i>	c	b	a	a	a	a	b	a	b	q	a	a
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>STB</i>	c	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	-
	<i>A2</i>								b	b	b	q		-
평균			0.333	0.133	0.100	0.100	0.100	0.133	0.200	0.150	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.060	0.027	0.005	0.007	0.003	0.003	0.018	0.014	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.183	
2. 상태평가 결과 =													B	

[수하3교 하행선] 결과표

개별교량명 :		수하3교 하행선				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
수하3교 하행선	STB	0.183	B	100	1.000	0.183
합계(Σ)				100	1.000	0.183
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.183
2. 상태평가 결과 =						B

