

오천티널(하) 강도조사 자료

용역명 :		2020년 수하3교 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역															
시험위치 :		어깨부				설계조건 :		라이닝 : 24mpa									
표면상태 :		양호				재령일 :		7230일									
함수상태 :		건조				재령계수 :		0.63									
시 험 결 과																	
위 치		반 발 경 도				평균치	신뢰 범위	재평균	타격 각도	각도 보정	습윤 보정	기준 경도	재령 계수	재료 학회식	건축 학회식	평균	판정
						R		R	α	ΔR_1	ΔR_2	R_o	α_n	(MPa)	(MPa)	(MPa)	
S2 어깨부	52	50	50	46	48	49.0		49.0	45°	-1.6	0.0	47.4	0.63	26.6	27.5	27.1	O.K
	49	50	47	48	51		39.2										
	50	52	48	51	50		~ 58.7										
	50	47	47	47	46												
S56 어깨부	53	48	56	60	59	52.5		52.5	45°	-1.5	0.0	51.0	0.63	29.5	29.2	29.4	O.K
	51	53	55	54	52		42.0										
	51	49	49	48	47		~ 62.9										
	56	50	54	50	54												