

오천터널(상행선) 강도조사 자료

용역명 :		2020년 수하3교 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역															
시험위치 :		천단부				설계조건 :		라이닝 24 Mpa									
표면상태 :		양호				재령일 :		3000일 이상									
함수상태 :		건조				재령계수 :		0.63									
시험결과																	
위 치	반 발 경 도					평균치 R	신뢰 범위	재평균 R	타격 각도 α	각도 보정 ΔR_1	습윤 보정 ΔR_2	기준 경도 Ro	재령 계수 α_n	재료 학회식 (MPa)	건축 학회식 (MPa)	평균 (MPa)	판정
SPAN 2 천단부	55	54	58	59	57	56.2	44.9 ~ 67.4	56.2	45°	-1.3	0.0	54.8	0.63	32.5	30.9	31.7	0.K
	54	57	56	59	58												
	54	57	57	54	56												
	55	55	52	57	59												
SPAN 53 천단부	52	54	56	54	50	52.5	42.0 ~ 62.9	52.5	45°	-1.5	0.0	51.0	0.63	29.5	29.2	29.4	0.K
	54	54	52	55	53												
	53	49	49	55	52												
	53	51	52	51	50												