




옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (호죽2교(옥산방향))


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]



SECTION




五二

	관 열		당상관 열		재료부리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면치, 광동		벽면, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		토 계		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호죽2교(육산방향) 교면상부 S1
	부 식		적설, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




보	러
---	---

	간명		양상간명		재료분리	발주처 육산오창 고속도로(주) 용역명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 슬로부		백지		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 호죽2(육산방향) 바닥판하면 S1 02

손 상 물 량 표

← 옥산방향


오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN


← 목산방향

오차방향→



SECTION

(옥산방향)



三三

	하늘		땅		하늘
	하늘, 태양		하늘, 땅		하늘, 땅
	하늘, 땅		하늘		하늘
	하늘		하늘		하늘
	하늘		하늘		하늘


발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명	호죽2교(옥산방향) 거더외부 S1
-------	--------------------

도면번호	03
------	----


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




범례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호죽2교(육산방향) 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	04

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



부 록

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			
			
			
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 호국2교(육산방향) 교대 A2
			도 면 연 호 05





옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (호죽2교(오창방향))

옥산오창고속도로(주)




(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


[illegible]

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습근부		백 토		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호주2교(오창방향) 교면상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손상물량표

[illegible]

SECTION



五二


	비, 우		바람, 바람		개울물길
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양
	구름, 습기		바람		흐리고
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양
	햇빛, 양동		흐린, 파손		흐리고, 양

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	호죽2교(오창방향) 바닥판하면
도 면 번 호	02

손 상 물 량 표

← 옥산방향


오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향

오차방향→



SECTION

(오창방향)



62

	이름		이름이름		이름이름
	이름이름		이름이름		이름이름
	이름이름		이름이름		이름이름
	이름이름		이름이름		이름이름
	이름이름		이름이름		이름이름





발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------

도 면 명





도 면 번 호

손 상 물 량 표

[illegible]

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 슬로부		백 데		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 호죽2교(오창방향) 교대 A1
						도 면 번호 04

손 상 물 량 표

[illegible]

	간명		망상간명		재료분리	발주처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		벽리, 파손		물고기, 결빙		용역명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백색		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도면명 호죽2교(오창방향) 교대 A2
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 05	