






옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (산수교(옥산방향))


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]





SECTION



본
려

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	
				육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			도 면 명	
				신수교(육산방향) 교면상부 S1
			도 면 번호	01

손상물량표




P1


P2

[illegible]

KEY PLAN






SECTION



부 록

	라 명		광상인물		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 광통		박리, 파손		틀고임, 절편	용 역 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		색 태		표적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	산수교(옥산방향) 교면상부 S2
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

손상물량표




P2


P3

[illegible]

KEY PLAN








SECTION


범
례

	관 열		망상갈열		재로본리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검중역
	누수, 습윤부		배 터		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례


	관 열		광상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	04
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 산수교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

← 옥산방향


오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION






(옥산방향)




문리

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 산수교(옥산방향) 백담판상하면 S1
			도 면 번 호 05

손상물량표

[illegible]

SECTION



부 록


	빈 칸		당상단열		재료부리
	면치, 광동		박인, 파손		물고인, 갈
	누수, 습윤부		벽 데		퇴적물
	철근노출		천 하		열 화
	부식		조금, 변형		기타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	산수교(육산방향) 배막판상하면 S2
도 면 번 호	06

손 상 물 량 표

← 옥산방향


오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION

(옥산방향)



品	理
---	---

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------

도 면 명 산수교(옥산방향) 바닥판상하면 9


07

ID : 산수교(옥산방향) 바닥판하면 S4

손상물량표

← 옥산방향


오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION




(옥산방향)




범례

	관 열		광상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 대		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 바닥판하면 S4
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



본 려

	간 열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		보 터		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타




발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

육산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역


산수교(옥산방향) 거더외부 S1

도면번호


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN







SECTION


발
려

	라 명		방상지표		제로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전차, 광동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로브		색 태		퇴적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	산수교(육산방향) 거터외부 S2
	부 식		차굴, 연철		기 타	도 면 번 호	10

손상물량표

[illegible]




SECTION




법례

	관 입		방상관 입		재로분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	전지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	나무, 습포부		토 질		피착물	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 산수곡(육산방향) 거터외부 S3
	부 식		차광, 연돌		기 타	도 면 번 호 11


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




별 려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	산수곡(육산방향) 거터외부 S4
	부 식		최굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12

손상물량표

[illegible]

SECTION



문
려

	칸 없음		방상갈림		재료보림
	편지, 공동		박리, 파손		물고기인, 기
	나무, 숲속부		토크		피작물
	철근노출		천하		열화
	부식		지진, 단열		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 산수교(옥산방향) 교대 A1

도면번호 13

손상물량표









[illegible]

표		칸 없음		방상갈림		재료부리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
면		누수, 습윤부		색 태		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	14
		부 식		좌굴, 변형		기 타		




면		빈		반상교면		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		원지, 양동		박리, 파수		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
표		부수, 슬로프		노면		피복물	도 면 명	산수교(육산방향) 교각 P1
		철근, 흙		연하		연하	도면번호	15
		부식		좌굴, 연결		기타		

손상물량표

[illegible]

오창방향 ➡

SECTION



본
려

	빈 칸		망상균열		재료분리
	편지, 광동		박리, 파손		물고름, 결빙
	누수, 습윤부		흙 대		외적물
	철근노출		전 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발주처	
-----	--

옥산오창 고속도로(주)

00	12	00
----	----	----


오창 고속도로 시설물
안전점검용역

	도	면	명
--	---	---	---


산수교(옥산방향) 교각 P2

도면번호

16



SECTION



66

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

산수교(옥산방향) 교각 P3

도면번호	17
------	----

[illegible]