



옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (호죽2교(옥산방향))




옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]

손상물량표


[illegible]

종		빈		양산양열		재료부리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		물고인, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
단		누수, 승하부		색 테		퇴적물	도 면 명	호죽2교(육산방향) 바닥판하면 S1
		철근노출		전 하		열 화	도 면 연 호	02
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION




(옥산방향)




음
례

	국 열		방수굴열		재료분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절빙	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검구역	
	누수, 습윤부		벽 태		피착물	도 면 명		호죽2교(육산방향) 거터외부 S1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호		03
	부 식		지갈, 변형		기 타			

손상물량표

[illegible]






SECTION



품
려

	공		평상길		재분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편지, 양동		박리, 파손		물고임, 질병	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		폐 폐		피착물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	호주2교(육산방향) 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표

[illegible]

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 데		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호죽2교(육산방향) 교대 A2
	부 식		죄굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05



옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (호죽2교(오창방향))

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]

손상물량표





[illegible]

표		빈		방상갈림		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절벽	용 역 명	육산·오창 고속도로 시설물 안전점검용역
면		누수, 습윤부		배 터		퇴적물	도 면 명	호죽2교(요양방향) 바닥판하면 S1
		철근노출		전 하		열 화	도 면 현 용	02
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION




(오창방향)




和 録

	빈 면		방상갈림		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면치, 강동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		노면		표적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		파괴, 변형		기타	도 면 번호	03

손상물량표

[illegible]

SECTION



음
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호죽2교(오장방향) 교대 A1
	부 식		피굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

