

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (콘크리트옹벽 02)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

오창방향




옥산방향




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



2	3
---	---

	간 없음		양상간격		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		물고임, 열팽	면 적 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 승강부		파괴		외적물		
	철근노출		침하		물화	노 면 명	콘크리트옹벽 02 외관조사량도
	부식		파괴, 변형		기타	노 면 면 호	01