




옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (보강토용벽 03)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



五二五

	간 열		양상간열		재료분리	발 주 처	옥산오항 고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		돌고양, 질분	영	영
	누수, 습원부		백 데		외곽물	옥산-오항 고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		침 하		열 화		
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도	면
						01	