



옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (보강토용벽 07)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五 五


	간 도		광상간도		채로블리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	터널, 양터널		박리, 파손		물고임, 침전	영 의 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 침강부		붕괴		침적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	보강도면별 07 외관조사항목
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	01

손 상 물 량 표


오창방향




옥산방향

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五 례

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처 목산오강 고속도로(주) 영 의 영 목산-오강 고속도로 시설물 안전점검용의
	편치, 광동		박리, 파손		물고임, 침범	
	누수, 습윤부		표면		외곽물	
	철근노출		침하		물화	
	부식		침강, 변형		기타	도 면 변 호 02