



청안1교

청안1교 - 교면포장




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	아스콘 균열		13.0		2	26.00	m	
2	2024	균열(0.3mm)	0.3	2.0		1	2.00	m	
3	2024	차량웬스탈락				1	1.00	EA	
4	2024	아스콘 균열		13.0		1	13.00	m	
5	2024	아스콘 균열		20.0		1	20.00	m	
6	2024	아스콘 균열		3.0		1	3.00	m	
7	2024	아스콘 균열		2.0		2	4.00	m	
8	2024	망상균열		3.0	3.0	1	9.00	m²	
9	2024	균열(0.5mm)	0.5	0.7		1	0.70	m	
10	2024	균열(0.5mm)	0.5	0.7		1	0.70	m	
11	2024	아스콘 균열		3.0		1	3.00	m	
12	2024	아스콘 균열		5.0		1	5.00	m	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN




범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안1교 - 바닥판 하면




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	균열		0.3	3.0	1	0.90 ㎡	
2	2024	물끊기홈 파손		0.3	0.2	1	0.06 ㎡	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN




범 례	균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	들뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안1교 - 교대 A1




번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모					비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	2024	균열(0.2mm)	0.2	3.0		1	3.00	m
2	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.0		1	1.00	m
3	2024	균열(0.2mm)	0.2	4.0		1	4.00	m
4	2024	균열(0.3mm)	0.3	2.5		1	2.50	m
5	2024	망상균열		5.0	3.0	1	15.00	m²
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KYE PLAN




범 례	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌출, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타

청안1교 - 교대 A2



번호	적출 년도	손상 내용	손상 규모						비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	2024	균열(0.2mm)	0.2	4.5		3	13.50	m	
2	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.8		1	1.80	m	
3	2024	균열(0.2mm)	0.2	1.0		1	1.00	m	
4	2024	균열(0.2mm)	0.2	4.5		3	13.50	m	
5	2024	균열(0.3mm)	0.3	1.2		1	1.20	m	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KYE PLAN



범 례	범			
	CW 0.2 균열	철근노출	박리, 파손	망상균열
	백태	재료분리	돌뜸, 마모	누수
	부식	열화	소성변형	세굴
	식생	침식	토사퇴적	기타