


영웅 1 교

영릉1교 - 교면포장




| 번호 | 적출<br>년도 | 손상 내용     | 손상 규모     |           |           |    |       |    | 비고 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------|----|----|
|    |          |           | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 개소 | 수량    | 단위 |    |
| 1  | 2024     | 망상균열      |           | 0.3       | 2.0       | 1  | 0.60  | m² |    |
| 2  | 2024     | 아스콘 균열    |           | 33.0      |           | 1  | 33.00 | m  |    |
| 3  | 2024     | 파손(철근노출)  |           | 0.3       | 1.0       | 1  | 0.30  | m² |    |
| 4  | 2024     | 아스콘 균열    |           | 1.5       |           | 1  | 1.50  | m  |    |
| 5  | 2024     | 균열부백태     | 0.2       | 1.0       |           | 1  | 1.00  | m  |    |
| 6  | 2024     | 박락        |           | 0.1       | 1.0       | 1  | 0.10  | m² |    |
| 7  | 2024     | 균열(0.3mm) | 0.3       | 1.0       |           | 1  | 1.00  | m  |    |
| 8  | 2024     | 아스콘 균열    |           | 8.0       |           | 1  | 8.00  | m  |    |
| 9  | 2024     | 아스콘 균열    |           | 34.0      |           | 1  | 34.00 | m  |    |
| 10 | 2024     | 아스콘 균열    |           | 13.0      |           | 1  | 13.00 | m  |    |
| 11 | 2024     | 망상균열      |           | 1.5       | 15.0      | 1  | 22.50 | m² |    |
| 12 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 13 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 14 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 15 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 16 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 17 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 18 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 19 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 20 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 21 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 22 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 23 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 24 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 25 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 26 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 27 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 28 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 29 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 30 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 31 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 32 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 33 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 34 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 35 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 36 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 37 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 38 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 39 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |
| 40 |          |           |           |           |           |    |       |    |    |

KYE PLAN

원주방향

양평방향




양평방향

원주방향



|        |           |      |        |      |
|--------|-----------|------|--------|------|
| 범<br>례 | CW 0.2 균열 | 철근노출 | 박리, 파손 | 망상균열 |
|        | 백태        | 재료분리 | 돌뜸, 마모 | 누수   |
|        | 부식        | 열화   | 소성변형   | 세굴   |
|        | 식생        | 침식   | 토사퇴적   | 기타   |

영릉1교 - 교면포장




| 번호 | 적출<br>년도 | 손상 내용     | 손상 규모     |           |           |    |          | 비고 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------|----|
|    |          |           | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 개소 | 물량<br>단위 |    |
| 1  | 2024     | 균열(0.2mm) | 0.2       | 2.0       |           | 1  | 2.00     | m  |
| 2  | 2024     | 균열(0.3mm) | 0.3       | 7.5       |           | 1  | 7.50     | m  |
| 3  | 2024     | 균열(0.2mm) | 0.2       | 3.0       |           | 1  | 3.00     | m  |
| 4  | 2024     | 층분리       |           | 0.3       | 15.0      | 1  | 4.50     | m² |
| 5  | 2024     | 백태        |           | 0.4       | 0.3       | 1  | 0.12     | m² |
| 6  |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 7  |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 8  |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 9  |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 10 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 11 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 12 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 13 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 14 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 15 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 16 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 17 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 18 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 19 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 20 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 21 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 22 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 23 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 24 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 25 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 26 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 27 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 28 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 29 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 30 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 31 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 32 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 33 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 34 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 35 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 36 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 37 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 38 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 39 |          |           |           |           |           |    |          |    |
| 40 |          |           |           |           |           |    |          |    |

KYE PLAN


원주방향

양평방향



| 범<br>례 | CW 0.2 균열 | 철근노출 | 박리, 파손 | 망상균열 |
|--------|-----------|------|--------|------|
|        | 백태        | 재료분리 | 돌뜸, 마모 | 누수   |
|        | 부식        | 열화   | 소성변형   | 세굴   |
|        | 식생        | 침식   | 토사퇴적   | 기타   |

영릉1교 - 교면포장




| 번호 | 적출<br>년도 | 손상 내용     | 손상 규모     |           |           |    |      |    | 비고 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------|----|----|
|    |          |           | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 개소 | 물량   | 단위 |    |
| 1  | 2024     | 균열(0.3mm) | 0.3       | 1.5       |           | 2  | 3.00 | m  |    |
| 2  | 2024     | 균열(0.3mm) | 0.3       | 1.8       |           | 1  | 1.80 | m  |    |
| 3  | 2024     | 실런트 갈라짐   |           | 1.0       |           | 1  | 1.00 | m  |    |
| 4  | 2024     | 재료분리      |           | 0.1       | 0.8       | 1  | 0.08 | m² |    |
| 5  | 2024     | 균열(0.2mm) | 0.2       | 1.0       |           | 2  | 2.00 | m  |    |
| 6  |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 7  |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 8  |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 9  |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 10 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 11 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 12 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 13 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 14 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 15 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 16 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 17 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 18 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 19 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 20 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 21 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 22 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 23 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 24 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 25 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 26 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 27 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 28 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 29 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 30 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 31 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 32 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 33 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 34 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 35 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 36 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 37 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 38 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 39 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |
| 40 |          |           |           |           |           |    |      |    |    |

KYE PLAN


원주방향

양평방향



|        |    |      |        |      |
|--------|----|------|--------|------|
| 범<br>례 | 균열 | 철근노출 | 박리, 파손 | 망상균열 |
|        | 백태 | 재료분리 | 들뜸, 마모 | 누수   |
|        | 부식 | 열화   | 소성변형   | 세굴   |
|        | 식생 | 침식   | 토사퇴적   | 기타   |

영릉1교 - 교면포장




| 번호 | 적출<br>년도 | 손상 내용     | 손상 규모     |           |           |    |      |                | 비고 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------|----------------|----|
|    |          |           | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 개소 | 물량   | 단위             |    |
| 1  | 2024     | 백태        |           | 0.1       | 0.4       | 1  | 0.04 | m <sup>2</sup> |    |
| 2  | 2024     | 균열(0.3mm) | 0.3       | 3.0       |           | 1  | 3.00 | m              |    |
| 3  | 2024     | 균열(0.3mm) | 0.3       | 1.5       |           | 1  | 1.50 | m              |    |
| 4  |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 5  |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 6  |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 7  |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 8  |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 9  |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 10 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 11 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 12 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 13 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 14 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 15 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 16 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 17 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 18 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 19 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 20 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 21 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 22 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 23 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 24 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 25 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 26 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 27 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 28 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 29 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 30 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 31 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 32 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 33 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 34 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 35 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 36 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 37 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 38 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 39 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |
| 40 |          |           |           |           |           |    |      |                |    |

KYE PLAN

← 원주방향

양평방향 →



|        |        |      |        |      |
|--------|--------|------|--------|------|
| 범<br>례 | CW 0.2 | 철근노출 | 박리, 파손 | 망상균열 |
|        | 백태     | 재료분리 | 들뜸, 마모 | 누수   |
|        | 부식     | 열화   | 소성변형   | 세굴   |
|        | 식생     | 침식   | 토사퇴적   | 기타   |