

ID: 양지2교 교면포장 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표







[illegible]

표 지		간 공		평상근로		재료부리	발 주 처	수원국토관리사무소
		면적, 양분		뚝길, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고 2교를 30개소 정기안전점검구역
		누수, 습해부		노 대		폐적물	도 면 명	
		철근노출		천 하		열 화	도 면 호	양지2교 교면포장 S1 외관조시망도
		부식		파굴, 변형		기 타	도 면 호	01

ID: 양지2교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

문 례		간 열		망상균열		재료분리
		전지, 광물		박진, 파손		물고임, 결빙
		누수, 습해부		벽 태		토적물
		철근노출		침 하		열 화
		부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
도 면 명	양지2교 바닥판하면 S1 외관조사망도
도 면 번 호	02

ID: 양지2교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →

A1

A2

SECTION

범례

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교등 30개소 정기안전점검용역
			도 면 명 양지2교 벚계 외관조시랑도
			도 면 번 호 03


ID: 양지2교 측면 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



범례

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
			
			도 면 명 양지2교 측면 외관조사망도
			도 면 번 호 04