







산하교-상주방향 철근탐사 Data

NO.1	위치	바닥판하면 S4	배근 간격	실측	@225	NO.2	위치	바닥판하면 S4	배근 간격	실측	@120
		주근	피복 두께	실측	47mm			배근	피복 두께	실측	66mm
											
NO.3	위치	바닥판하면 S8	배근 간격	실측	@195	NO.4	위치	바닥판하면 S8	배근 간격	실측	@125
		주근	피복 두께	실측	47mm			배근	피복 두께	실측	65mm
											
NO.5	위치	교각 P3	배근 간격	실측	@150	NO.6	위치	교각 P3	배근 간격	실측	@136
		수직근	피복 두께	실측	89mm			수평근	피복 두께	실측	83mm
											
NO.7	위치	교각 P10	배근 간격	실측	@190	NO.8	위치	교각 P10	배근 간격	실측	@130
		수직근	피복 두께	실측	75mm			수평근	피복 두께	실측	116mm
