

[월가교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 월가교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSC	a	b	a	a	a	a	b	a	b	q	a	a
S2	P1	PSC	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	-
S3	P2	PSC	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	a	a
	A2								b	a	c	q	-	-
평균			0.100	0.133	0.100	0.100	0.100	0.133	0.200	0.125	0.250	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.027	0.005	0.007	0.003	0.003	0.018	0.011	0.050	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.149	
2. 상태평가 결과 =													B	

[월가교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 월가교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSC	b	b	a	a	a	b	c	b	b	q	a	-
S2	P1	PSC	a	b	a	a	a	b	-	b	b	q	a	a
S3	P2	PSC	b	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	a
	A2								c	a	c	q	-	-
평균			0.167	0.167	0.100	0.100	0.100	0.167	0.400	0.175	0.250	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.030	0.033	0.005	0.007	0.003	0.003	0.036	0.016	0.050	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.190	
2. 상태평가 결과 =													B	

[월가교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :	월가교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.149	B	105	2	210	0.500	0.074
영천방향	0.190	B	105	2	210	0.500	0.095
합계(Σ)			210	4	420	1.000	0.170
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.170
2. 상태평가 결과 =							B