





## 콘크리트 탄산화 깊이 측정

| 교량명 |          | 산호교(상주방향)   |              |               |      |              |           |      | 비 고                                                                                  |
|-----|----------|-------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NO  | 시험위치     | 탄산화 깊이 (mm) | 실측 피복두께 (mm) | 탄산화 잔여깊이 (mm) | 경과년수 | 탄산화 속도계수 (A) | 잔존 수명 (년) | 평가등급 |                                                                                      |
| 1   | S2 바닥판하면 | 4.0         | 41.0         | 37.0          | 8    | 1.41         | 100년 이상   | a등급  |   |
| 2   | S5 바닥판하면 | 3.5         | 36.0         | 32.5          | 8    | 1.24         | 100년 이상   | a등급  |   |
| 3   | P2 교각    | 6.0         | 88.0         | 82.0          | 8    | 2.12         | 100년 이상   | a등급  |   |
| 4   | P6 교각    | 5.0         | 71.0         | 66.0          | 8    | 1.77         | 100년 이상   | a등급  |  |